



Federació Catalana
de Basquetbol

Revisió Instal·lacions Esportives Ciutat de Barcelona 2016-2017



Resum d'Informes de les Pistes de Joc de la ciutat de BARCELONA

Abril de 2017

ESCOLA LA CAIXA

Codi Federació: 3

Núm. Referència Gencat: 801931447

Data de la Revisió 08/04/2016

RIE: Francisco Torres Polonio

Aspectes Destacar Resum

Pistes descobertes recentment remodelades així com els vestidors de jugadors.

Aspectes Millorables Resum

- Les línies de servei de banda últims 2' no estan pintades en cap de les dues pistes.
- En cap de les dues pistes estan marcades les línies que delimiten la zona de banqueta.
- Les dues pistes fan una pendent fins a un cantó suficientment com per a que quan plou vagi a parar tot l'aigua a aquella forma i es formin basals.

VALORACIÓ

Taulers sense protecció.

Àrees restringides trapezoidals.

Falta línia de 6,75 i semicercle de no càrrega.

No disposa de desfibril·lador.

No hi ha cap objectes a menys d'1 metre de distància.

Cistelles protegides fins a 1,54 m d'alçada.

B. ATENEU MONTSERRAT

Codi Federació: 4

Núm. Referència Gencat: NO REGISTRAT

Data de la Revisió 09/03/2016

RIE: Roberto Baños Martínez

Aspectes Destacar Resum

L'alçada més baixa del sostre del poliesportiu és de 6.20 m, ja que és una teulada a dos aigües i va guanyant alçada cap el caraner que està a 8.10m.

Poliesportiu, Pista Central:

Hi ha una xarxa per sobre de la pista que ocupa tot el pavelló a una alçada de 5,50m.

Al costat de la línia central hi ha un forat al terra sense tapa.

Algunes línies estan desdibuixades.

Els espai fronterers A i B són inferiors a un metre i estan protegits, però la protecció no arriba fins el terra.

Els espais fronteres C i D són inferiors a un metre i no estan protegits. L'espai C és inferior a un metre només en els primers 3.40m.

La pista té una llargada de 23.20m i una amplada de 13.40m

Les àrees restringides són trapezoidals.

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

Poliesportiu, Pista Transversal:

Hi ha una xarxa per sobre de la pista que ocupa tot el pavelló a una alçada de 5,50m.

Els espai fronterers A i B són inferiors a un metre i només estan protegides les columnes, però la paret no té cap tipus de protecció.

La pista té una llargada de 18.15m i una amplada de 9.00m

Les àrees restringides són trapezoidals.

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

Pati del mig, Pista Mini:

Hi ha una xarxa per sobre de la pista a una alçada de 4,90m

L'espai fronterer A és inferior a un metre i està protegit tot el fons excepte el troç de paret que es fica dins de la pista. Tot i així la protecció no arriba fins el terra.

L'espai fronterer B és inferior a un metre. Està protegit, però la protecció no arriba fins el terra.

L'espai fronterer C és inferior a un metre i només estan protegides les columnes, però la paret no té cap tipus de protecció.

L'espai fronterer D és inferior a un metre i no té cap tipus de protecció.

La pista té una llargada de 18.40m i una amplada de 9.85m

Les àrees restringides són trapezoïdals.

La base de la cistella del fons 2 no té cap tipus de protecció.

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

Aspectes Millorables Resum

Al pati del mig, les línies de la cantonada del fons 1 i el lateral 2 no arriben a juntar-se perquè la paret es fica dins de la pista.

VALORACIÓ

Àrees restringides trapezoïdals.

Falta línia de 6,75 i semicercle de no càrrega.

Sostre del pavelló a 6,20 (xarxa a 5,50). Sostre de la pista mini a 4,90 (xarxa).

Paviment de pista mini rel·lisca.

Espais fronterers a menys d'1 metre en tots els casos.

Pista Fiba 23,2x13.4

Pista Mini inferior 18.40 x9.85

Taulers sense protecció

Tots els fons i laterals (excepte el de darrera de les banquetes) estan encoixinats fins a una alçada d'1,75 m. a la pista FIBA i 1,90 a la pista Mini.

Quan es juguen partits de Minibàsquet (en pista transversal) un dels fons no està protegit.

La base d'una de les cistelles del pati no està protegida.

ESCOLA AULA

Codi Federació: 9

Núm. Referència Gencat: 801930443

Data de la Revisió 23/05/2016

RIE: Antoni Rosell i Sàez

Aspectes Destacar Resum

Pista poliesportiva situada a l'interior de l'escola. Grades per unes 200 persones.
Difícil d'aparcar.

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

Àrees restringides trapezoïdals.

Falta línia de 6,75 i semicercle de no càrrega.

Tots els fons i laterals estan a més de dos metres

CEM GUINARDÓ

Codi Federació: 10

Núm. Referència Gencat: 801930492

Data de la Revisió 09 de març 2016

RIE: GEMMA BOERA CARNICERO

Aspectes Destacar Resum

La instal·lació consta d'una graderia a diferent alçada i si fos necessari podria haver més capacitat amb les graderies extensibles que disposen.

Tenen una o més persones encarregades del manteniment de les pistes i els seus aparells sempre que la instal·lació està oberta.

Disposen de marcador substitut.

També disposen de sala d'infermeria.

Aspectes Millorables Resum

Les línies de joc s'haurien de repintar a causa de que estan una mica esborrades.

VALORACIÓ

Caldria repintar el marcatge de les línies

Taulers sense proteccions

Àrees restringides trapezoidals.

Falta línia de 6,75 i semicercle de no càrrega.

Tots els fons i laterals estan a més de dos metres tant de les pistes centrals com laterals.

C.E.I.P. PIT-ROIG

Codi Federació: 15

Núm. Referència Gencat: 801930497

Data de la Revisió 01/04/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es tracta d'una instal·lació amb una pista central mides FIBA i dues pistes transversals de Minibasquet.

Aquest club, fa servir en aquesta instal·lació una pista de Minibasquet per competició i la pista FIBA, solament la fa servir per entrenaments.

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

No disposa de desfibril·lador

Taulers sense proteccions

En el cas de la pista de mini, un dels fons està a 0,90 m. i només estan protegides les bases de les cistelles (només en la part frontal)

Tots els fons i laterals estan a més de dos metres tant de les pistes centrals com laterals.

Estan pintades totes les línies

CENTRE MONTSERRAT XAVIER

Codi Federació: 17

Núm. Referència Gencat: 801930625

Data de la Revisió 05/04/2016

RIE: GEMMA BOERA CARNICERO

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

LES DISTÀNCIES DE LES LÍNIES DE FONTS I ELS LATERALS AMB LA PARED
SHAN DE REPASAR LES LÍNIES DE JOC

VALORACIÓ

Pista de 24x12.

Un fons està a 0,20 centímetres i sense protegir. Un lateral està a 0,88.

Disposen d'una altra pista FIBA a la que habitualment no es juga i no ha estat mesurada.

Taulers sense proteccions

Àrees restringides trapezoïdals.

Falta línia de 6,75 i semicercle de no càrrega.

Segons les fotos hi ha una font metàl·lica enganxada a la línia de banda.

La cistella que està a terra té protegida la base de la cistella.

CEM BAC DE RODA

Codi Federació: 23

Núm. Referència Gencat: 801930602

Data de la Revisió 15 D'ABRIL DEL 2016

RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA

Aspectes Destacar Resum

ES UNA INSTAL·LACIÓ COMPARTIDA AMB VARIS ESPORTS I ON NOMÉS ES JUGA PER PART DE LA FEDERACIÓ LA LLIGA TOT BASQUET. NO HI HA CAP EQUIP FEDERAT QUE JUGUI ELS CAPS DE SETMANA.

Aspectes Millorables Resum

LA PART DE LA PISTA ES UNA MICA ANTIGA, JA QUE TÉ MÉS DE 20 ANYS.

VALORACIÓ

Cortines separadores d'una sola cara

Els taulers no estan protegits.

En el cas de les pistes transversals el fons està a 1.03 i no té protecció. Un dels laterals està a 1.20 de distància tot i que al baixar les cortines es redueix l'espai.

BIM

Codi Federació: 24

Núm. Referència Gencat: 801930623

Data de la Revisió 25.04.2016

RIE: Roberto Baños Martínez

Aspectes Destacar Resum

El nom de la instal·lació segons la web de la SGE és Institut Escola Institució Montserrat i el nom donat per la FCBQ és BIM.

La instal·lació no disposa de desfibril·lador.

Els espais fronterers C i D són inferiors a un metre i no tenen cap tipus de protecció.

La pista té una llargada de (27.90m Fiba), (25.90m Mini) i una ampal·la de 14.40m.

Els taulers no tenen cap tipus de protecció tant a les cistelles grans com a les petites.

Les línies de fons per fer la pista més curta (mesura mini) són discontinues.

VALORACIÓ

No disposa de desfibril·lador

Pista de 14 metres d'amplada.

Línies de fons de la pista mini discontinues.

Els laterals estan a 0,45 i 0,82 m. i no estan protegits.

Els taulers no estan protegits.

La cistella no compleix amb la normativa UNE

Les cistelles estan protegides

ESCOLA ESPORTIVA BRAFA

Codi Federació: 27

Núm. Referència Gencat: 801930641

Data de la Revisió 09.05.2016

RIE: Roberto Baños Martínez

Aspectes Destacar Resum

El nom de la instal·lació donat per l'FCBQ és Escola Brafa i el nom és Escola Esportiva Brafa.

L'alçada del sostre respecte el terra és de 6,70m.

Pista Central:

La pista té una llargada de 26m.

Les àrees restringides són trapezoidals.

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

Pista Transversal:

L'espai frontaner A és inferior a un metre i no té cap tipus de protecció.

L'espai frontaner B és inferior a un metre i no té cap tipus de protecció.

La pista té una llargada de 20,70m i una amplada de 10,70m.

Les àrees restringides són trapezoidals.

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

VALORACIÓ

Àrees restringides trapezoïdals. Falta línia de 6,75 i semi cercle de no càrrega.

Pista central de 15x26.

Pistes transversals "petites". Als fons l'espai és de 0,40 i 0,35 m. sense protecció.

PAVELLO POLIESPORTIU BON PASTOR

Codi Federació: 28

Núm. Referència Gencat:

Data de la Revisió 09/02/2017

RIE: Antoni ROSELL SAEZ

Aspectes Destacar Resum

Pavelló poliesportiu amb tres pistes transversals. Només es fa servir una per la disputa de partits de categoria mini, amb la pista FIBA.

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

Pla d'emergències no visible.

Àrea restringida trapezoïdal a la pista coberta

Paviment de rajola

Pista 13.20 x 25.20

No té linea de 6.75

Falta pintar les següents línies a la pista coberta:

-Cercle central.

-Zona de banquetes.

-Prolongació de la línia de mig camp.

-Línia de posada en joc 2' últims de partit.

-Semicercle de càrrega.

Bona intensitat de llum.

Bona localització i accés

ESCOLA PUBLICA BON PASTOR

Codi Federació: 29

Núm. Referència Gencat:

Data de la Revisió 09/02/2017

RIE: Antoni ROSELL SAEZ

Aspectes Destacar Resum

Pati de l'escola, on juguen les categories mini, infantil i sots-20 del club.

La pista es Fiba, i els mini juguen amb les línies FIBA.

Aspectes Millorables Resum

La pista te racons que estan situats a menys de 0'50 metres que s'haurien de protegir a la pràctica de l'esport.

VALORACIÓ

Bona localització i accés amb transport públic.

Pals de les cistelles protegits

Intensitat de la llum deficient.

A la pista descoberta falten pintar les línies de:

- 6.75

-Semicercle de càrrega.

-Línia de posada en joc 2' últims.

Pista descoberta amb la Zona restringida trapezoïdal.

Pista gran de 25 x 15

Hi han elements com porteries de futbol, que no tenen cap tipus de protecció.

Tauler sense protecció

Espai fronterer sense protecció

COL.LEGI SALESIANS SANT JOAN BOSCO

Codi Federació: 30

Núm. Referència Gencat: 801930975

Data de la Revisió 01/07/2016

RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

NO TÉ GRADES PER EL PÚBLIC

VALORACIÓ

Pavelló cobert.

Espais fronterers superiors a 1 metre en tots els casos.

Pista de 15x28

Àrees restringides rectangulars

Falta línia de 6,75 i semicercle de no càrrega.

No disposa de grada.

No es juga a les pistes exteriors (han estat esborrades les línies de joc).

ESCOLA BETANIA PATMOS

Codi Federació: 35

Núm. Referència Gencat: 801930059

Data de la Revisió 10/05/2016

RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

CAL PROTEGIR TOTS ELS VOLTANTS DE LA PISTA, JA QUE TOT I QUE SEMBLI QUE HI HA PROTECCIÓ DE COLOR GROGA, ÉS DE FUSTA, I NO TOVA. SOBRETOT AMB LES CATEGORIES MINIS, JA QUE LA DISTANCIA DE LA LINIA A LA PARET ES MENOR A UN METRE.

VALORACIÓ

Cortines separadores d'una sola cara.

Àrees restringides trapezoïdals.

Falta línia de 6,75 i semicercle de no càrrega.

Un dels fons de la pista FIBA està a 40 centímetres de la línia i sense protecció.

Poc espai al voltant de les pistes de Minibàsquet, i sense protecció (al voltant dels 50 centímetres).

Taulers sense proteccions

CEM CAN CARALLEU

Codi Federació: 43

Núm. Referència Gencat: 801930027

Data de la Revisió 20 D'ABRIL 2016

RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO

Aspectes Destacar Resum

COMPLEX ESPORTIU COMPOST PER GIMNAS, PISCINES, CAMP DE FUTBOL, PISTES DE PADEL I TENNIS I PAVELLÓ.

Aspectes Millorables Resum

NO ES UNA PISTA PREPARADA PER LA PRACTICA DE L'ESPORT FEDERAT. ESTA FETA PER L'ÚS DELS SOCIS DE LA INSTAL·LACIÓ.

VALORACIÓ

Pista per ús dels socis de les instal·lacions. No està preparada per disputar partits federats.

Dimensions pista 13,2 x 26,44

Només té línia de 6,75 que talla la línia de banda. Falta el semicercle de no càrrega.

Tauler sense protecció

Un dels laterals està a 66 cm. De la línia de banda i no està protegit.

PAVELLO UBAE EL CARMEL

Codi Federació: 45

Núm. Referència Gencat:

Data de la Revisió 12/07/2016

RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

Cistelles sense protecció

Dues pistes laterals 12.98x23.98

Espais fronterers sense protecció

Bona intensitat de la llum

Instal·lacions totalment noves

Pista 15 x 28

Espais fronteres superiors al metre en totes les pistes

Àrea rectangular a les pistes

Espai fronteres

suficient

COL.LEGI JESUÏTES CASP

Codi Federació: 48

Núm. Referència Gencat: 801930378

Data de la Revisió 11.05.2016

RIE: Roberto Baños Martínez

Aspectes Destacar Resum

El nom de la instal·lació donat per la FCBQ és Col·legi Casp i el nom és Col·legi Jesuïtes Casp.

Pista Central:

L'espai fronterer C és inferior a un metre, però està deguament protegit.

La pista té una llargada de 25.00m i una amplada de 14.90m.

Els taulells no tenen cap tipus de protecció.

Pista Transversal 1:

L'espai fronterer A és inferior a un metre, però està deguament protegit.

L'espai fronterer B és inferior a un metre i no té cap tipus de protecció, a més hi han unes fonts instal·lades a la paret molt properes a la línia.

La pista té una llargada de 16.10m i una amplada de 10.85m.

Les àrees restringides són trapezoidals.

Els taulells no tenen cap tipus de protecció.

Les dues cistelles estan agafades directament al taulell.

Pista Transversal 2:

L'espai fronterer A és inferior a un metre i no té cap tipus de protecció, a més hi han unes fonts instal·lades a la paret molt properes a la línia.

L'espai fronterer B és inferior a un metre, però està deguament protegit.

La pista té una llargada de 16.10m i una amplada de 10.85m.

Les àrees restringides són trapezoidals.

Els taulells no tenen cap tipus de protecció.

Les dues cistelles estan agafades directament al taulell.

Aspectes Millorables Resum

Hi ha unes fonts a una paret que afecten a les pistes transversals, ja que queden molt properes a les línies de fons d'aquestes.

VALORACIÓ

Pista de 25x14,90

Taulers sense proteccions.

Falta línia de 6,75.

A les pistes de minibàsquet els fons estan situats a menys d'1 metre.

Hi ha uns conjunts de fonts (sense proteccions) a una de les parets situats molt a prop de la pista de joc.

Algunes de les cistelles estan agafades directament al tauler.

La pista està envoltada de columnes situades a 50 cm. que s'encoixinen durant els partits (la base de la cistella també).

COL.LEGI ADELA DE TRENQUELLON

Codi Federació: 49

Núm. Referència Gencat: 801930902

Data de la Revisió 22/11/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es tracta d'una instal·lació, amb una pista reglamentaria per la practica del basquet i dues de minibasquet, també reglamentaries, la resta amb unes mesures una mica reduïdes.

Aspectes Millorables Resum

Degut al tipus d'instal·lació (pati escola), el terra llisca molt, primer per tots els alumnes que estan continuament llimant el terra i ara més a més afegit, pel polsim que cau, d'unes obres.

VALORACIÓ

Pista 15x 28

Àrea restringida rectangular a la pista de mini i la gran

Tenen una pista de minibàsquet coberta

Bon accés per arribar-hi

Espais fronteres suficientment espaiosos a la pista central

Protecció només a la part frontal (pista gran)

A la pista petita hi falten pintar les següents línies:

- La línia de saque de banda, darrers 2 minuts
- Les àrees restringides son trapezoïdals.
- Les àrees de banqueta.
- La prolongació de la línia de mig camp.
- La línia de 6.75 mts.

A la pista petita l'àrea restringida és trapezoïdal

- mides 14x 26

- cistelles sense protecció

A la pista de minibàsquet coberta li manquen les següents línies:

- Les àrees restringides son trapezoïdals.

- La línia de mig camp no sobresurt.

Àrea restringida trapezoïdal a una de les pistes de mini

Espais fronteres a les pistes transversals insuficients i sense protecció

A la pista gran li manquen les línies de servei de band dels darrers dos minuts

COL. IMMACULADA CONCEPCIO

Codi Federació: 51

Núm. Referència Gencat: 801931478

Data de la Revisió 15/06/2016

RIE: Jordi Domingo

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

Bon accés en transport públic per arribar

Intensitat de llum correcta

Pista mini 25.55x15

Espais fronterers superiors al metre i amb protecció a la part central.

Paviment d'asfalt.

Àrea restringida trapezoïdal a totes les pistes

Pista gran 13x26

Les dues xarxes estan trencades.

COL.LEGI CLARET

Codi Federació: 53

Núm. Referència Gencat: 801930250

Data de la Revisió 17.05.2016

RIE: Roberto Baños Martínez

Aspectes Destacar Resum

Pista Gran:

L'espai fronterer C és inferior a un metre. L'amplada ve definida per les pilastres de la tanca de la pista d'hoquei. La tanca propiament es troba més enrere. Aquestes pilastres estan degudament protegides. La tanca d'hoquei es treu i es posa segons faci falta, per tant pot no ser-hi instal·lada.

La pista té una amplada de 14.00m.

Les àrees restringides són trapezoidals.

Les dues cistelles estan agafades directament al tauler.

Les bases de la cistella del fons 2 té una protecció lateral baixa que no cobreix tot el lateral.

La mida del tauler és de 1800x1200mm.

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

Pista Petita:

Els espais fronterers A i B són inferiors a un metre i no tenen cap tipus de protecció. Només es dona a una part de fons, no en tot el fons.

L'espai fronterer C és inferior a un metre. L'amplada ve definida per les pilastres de la tanca de la pista d'hoquei. La tanca propiament es troba més enrere. Aquestes pilastres estan degudament protegides. La tanca d'hoquei es treu i es posa segons faci falta, per tant pot no ser-hi instal·lada.

L'espai fronterer D és inferior a un metre i no tenen cap tipus de protecció. L'amplada ve definida per la banquetta d'obra.

La pista té una llargada de 18.15m i una amplada de 11.90m.

Les àrees restringides són trapezoidals.

Les cistelles només tenen protecció a la part frontal (pista).

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

El marcador és una app creada per una persona del club. Connecten una tablet via wifi amb un televisor Smart TV. La tablet és la consola i el televisor és el marcador.

Aspectes Millorables Resum

Protegir els blocs de formigó allotjats a les bases de les cistelles exteriors de la pista petita.

Tant a la pista gran com a la pista petita entre la línia de banda i les banquetes hi ha un desnivell per canalitzar l'aigua de pluja que pot resultar perillós.

VALORACIÓ

Àrees restringides trapezoïdals.

Falta línia de 6,75 i semicercle de no càrrega.

Un dels costats està a 85 centímetres de la paret.

Taulers sense protecció, cistelles mini protegides frontalment.

Cap dels espais fronterers de la pista mini està situat a més d'un metre de distància. Només un costat està protegit fins una alçada d'1 metre.

El pati disposa de molts elements arquitectònics (escales, columnes, etc.) amb vores no protegides

Les pilastres dels porxos d'un dels costats estan protegides fins al metre d'alçada

Cistelles FIBA correctament protegides.

PAVEL·LÓ CAN DRAGÓ - LA PALESTRA

Codi Federació: 54

Núm. Referència Gencat:

Data de la Revisió 08/02/2017

RIE: Antoni ROSELL SAEZ

Aspectes Destacar Resum

Pavelló poliesportiu, on es disputen diferents esports. La pista de joc està compartida amb diferents activitats (cross-fit, bike-fit, gimnàstica,...)

Aspectes Millorables Resum

Al voltant de la pista de joc, ens trobem diferents objectes que no es retiren a la pràctica esportiva de bàsquet, i que poden ser peril·losos per la pràctica d'aquest esport.

Tarimes, bicicletes estàtiques i diferents aparells de cross-fit, estan a una distància no superior als dos metres de la pista de bàsquet, i sense cap protecció.

Les grades estan a una alçada considerable de la pista (aprox. 6 metres), amb una escassa visibilitat.

VALORACIÓ

El pla d'emergències no es visible.

El desfibril·lador no està a l'instal·lació del pavelló del bàsquet., es troba a les piscines situades a 100 metres del pavelló.

Els vestidors són els generals per l'ús del pavelló. No hi han vestidors individuals.

A la pista coberta falta pintar les zona de banquetes i la línia de posada en joc els dos últims minuts de partit.

La línia de 6.25 és de color blau

Als fons i laterals acostumen a tenir objectes no protegits
(tarimes, bicis estàtiques....)

Bon accés amb transport públic

Intensitat de llum correcta

Àrea restringida rectangular a la pista coberta gran

Pista gran de 15x28

Espais fronterers correctes

PISTA POLIESPORTIVA CREUETA DEL COLL

Codi Federació: 60

Núm. Referència Gencat: 801930244

Data de la Revisió 03 DE MARÇ DE 2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es una instal·lació amb una pista central correctament marcada i de mesures maximes i dos pistes transversals on juguen partits de promoció, que necessiten proteccions. De l'espai esportiu 2, la pista coberta la fan servir poc, solament quan pel cumul de partits no hi caben tots en el pavelló, a aquesta pista també li manquen les proteccions.

Aspectes Millorables Resum

S'han d'instal·lar les proteccions dels taulers de la pista central.

A les pistes transversals i pista exterior, cal pintar les àrees restringides rectangulars. Així com les línies que manquen.

També s'han instal·lar a les pistes transversals proteccions en els fons, ja que els fons són pared i estan a 1,3 i 1,4 mts. respectivament i es perillós perquè hi juguen partits de promoció.

VALORACIÓ

La pista central compleix amb totes les normatives.

Taulers sense protecció.

A les pistes transversals les àrees restringides són trapezoïdals.

Les pistes transversals són de 20 x 11,60 (la línia de 6,25 talla la línia lateral):

A les pistes transversals un dels costats està a 50 centímetres (està protegit fins a 1,50 metres).

A la pista superior les àrees restringides són trapezoïdals i manquen 6,75

C.E.M. PARC DE LA CIUTADELLA

Codi Federació: 62

Núm. Referència Gencat: 801931356

Data de la Revisió 07/04/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es una instal·lació molt maca per la practica de partits FIBA. encara que hi ha poca grada.

Aspectes Millorables Resum

Pels partits a jugar transversalment, te poca llargada, i faria falta proteccions en els fons. Per jugar minibasquet encara que les mesures no son proporcionals, es pot jugar bastant be. Pero he vist que tambe juguen Pre-infantils, Infantils i Cadets, quan tenen la pista saturada i aquests ja tenen mes problemes per les dimensions.

VALORACIÓ

La pista central compleix amb totes les normatives (l'espai lateral és d'1,90 i 1,81 en comptes de 2 metres)

Les cistelles estan enganxades directament als taulers.

Pistes transversals de 18x14

Falten marcatges a les pistes transversals. Quan volen jugar fan servir cinta americana.

A les pistes transversals les parets estan a 90 centímetres dels fons, i no tenen protecció.

Els taulers de les pistes transversals no tenen proteccions.

Anelles de les pistes transversals enganxades directament al tauler.

PAVEL·LÓ ESPORTIU CLARET

Codi Federació: 63

Núm. Referència Gencat: 801930215

Data de la Revisió 17.05.2016

RIE: Roberto Baños Martínez

Aspectes Destacar Resum

Pista Central:

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

Pista Transversal 1

L'espai fronterer B és inferior a un metre. Aquesta amplada ve definida per les columnes d'un porxo, la paret es troba més enrere. Aquestes columnes estan degudament protegides encara que la protecció és una mica baixa.

L'espai fronterer C és inferior a un metre, però esta degudament protegit, ja que aquesta mesura és fins la cortina.

La pista té una llargada de 18.55m i una amplada de 13.80m.

Les àrees restringides són trapezoidals.

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

Pista Transversal 2

Les línies d'aquesta pista estan bastant esborrades i costa veure-les.

L'espai fronterer A és inferior a un metre i no té cap tipus de protecció. Aquesta mesura només correspon a la cantonada de la pista, ja que la paret no és paral·lela a la línia de fons i cada cop i va havent més distancia.

L'espai fronterer B és inferior a un metre. Aquesta amplada ve definida per les columnes d'un porxo, la paret es troba més enrere. Aquestes columnes estan degudament protegides encara que la protecció és una mica baixa.

La pista té una llargada de 18.55m i una amplada de 13.00m.

Les àrees restringides són trapezoidals.

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

VALORACIÓ

Pista amb totes les línies correctes (excepte la línia de servei).

Els espais laterals són d'1,50 i 1'60.

Les columnes estan protegides fins una alçada d'1,35.

Els taulers no estan protegits

Les pistes transversals mesuren 13.8x18.55 i tenen àrees restringides trapezoïdals.

Hi ha espais fronterers de 10 i de 70 centímetres, on no tot està protegit.

EDIFICI TREVOL

Codi Federació: 68

Núm. Referència Gencat: NO REGISTRADA

Data de la Revisió 19/04/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es tracta d'una instal·lació, situada en els sotanos de l'edifici, Pel que fa a la pista esta correctament marcada i es de correctes dimensions.

La taula d'auxiliars esta situada en l'unic lloc possible, un forat que hi ha a la pared.

Aspectes Millorables Resum

Hauria d'haver-hi proteccions als voltants de tota la pista, ja que fora dels troços que gaire be tocant la pista, que si que estan protegits, la resta dels laterals estan a menys d'un metre i no tenen protecció, mes a mes els murs sont de formigo granul·lat i es facil fer-se mal.

VALORACIÓ

No disposa de desfibril·lador

Pista de 28x14.

Els espais laterals són de 0,80 i 0,90 (i en un d'ells estan les banquetes)

Només estan protegides les columnes.

Els taulers no tenen protecció

DINAMIS

Codi Federació: 70

Núm. Referència Gencat: 801931274

Data de la Revisió 03/05/2016

RIE: GEMMA BOERA CARNICERO

Aspectes Destacar Resum

Dues pistes totalment independents, una pista de minibàsquet coberta i l'altra semicoberta.

Aspectes Millorables Resum

Falten proteccions a les parets ja que estan molt aprop de les línies de fons i laterals

VALORACIÓ

Pista FIBA de 24x12 (aproximat).

Sostre del primer espai esportiu a 5 metres d'alçada, i del segon a 6 metres.

Els fons de la pista mini estan a uns 30 centímetres de la línia de fons. Un dels costats està a 88 centímetres.

Un fons i els dos laterals de la pista FIBA estan a menys d'1 metre de distància del terreny de joc. Només està protegida la part central d'un dels fons. Falta línia de 6,75 i semicercle de no càrrega.

Els taulers no tenen protecció.

A la pista de minibàsquet hi ha zones protegides fins als dos metres d'alçada.

ESCOLA PIA SANT ANTONI

Codi Federació: 75

Núm. Referència Gencat: 801930429

Data de la Revisió 26/04/2016

RIE: Antoni Rosell Sàez

Aspectes Destacar Resum

Pati d'escola, on per mesures, la pista central no té la llargada reglamentària, i les pistes transversals de minibàsquet, no tenen l'amplada reglamentària.

Aspectes Millorables Resum

La protecció dels fons és insuficient. En algunes zones, la distància del fons a la línia de camp no supera els 0.70m.

VALORACIÓ

Pista FIBA de 15x19

Àrees restringides trapezoïdals.

Falta línia de 6,75 i semicercle de no càrrega.

Als fons hi ha 75 cm d'espai. Hi ha protegides zones concretes (les cantonades) i no tot el fons.

Els taulers no tenen proteccions.

Les pistes de minibàsquet fan 20 x 10,50

Algunes de les cistelles mini només tenen protecció a la part que dona a la pista.

CEM L'ESPANYA INDUSTRIAL

Codi Federació: 76

Núm. Referència Gencat: 801930988

Data de la Revisió 09/04/2016

RIE: Pere Fernández

Aspectes Destacar Resum

Pavelló amb una pista central idònia per realitzar qualsevol tipus de competició (fins i tot nivell ACB).

Es pot transformar en un pav-3 amb format d'una pista transversal i dues paral·leles.

Aspectes Millorables Resum

Les pistes transversals pràcticament no tenen espai ni en un dels fons ni en un dels laterals.

Caldria protegir aquestes parets.

Quan es disputen partits fent servir les tres pistes a la vegada no hi ha espai suficient per posar la banqueta i la taula d'una de les pistes transversals.

VALORACIÓ

Pista central apta per qualsevol campionat del màxim nivell.
Àrees restringides trapezoïdals.

La pista del fons disposa de les mesures per disputar partits de totes les categories, excepte 1 de les parets que està a menys de dos metres.

Les cistelles de la pista del fons només estan protegides per la part interior de la pista.

Les pistes transversals fan 26x14 i no disposen de 6,75.

Les cistelles d'aquestes pistes són molt diferents.

Quan es juga fent servir les tres pistes, no hi ha gaire espai per situar banquetes, taules d'anotadors porteries de futbol, etc.

Les pistes no disposen de separacions.

A les pistes transversals un dels fons està a 1,05 cm i un lateral a 55 cm., sense proteccions.

PISTA POLIESPORTIVA ESCOLA INDUSTRIAL

Codi Federació: 77

Núm. Referència Gencat: 801931238

Data de la Revisió 21/03/2016

RIE: Roberto Baños Martínez

Aspectes Destacar Resum

Espai Obert (Pista 1):

Els espai fronterers A i B són inferiors a un metre i no tenen cap tipus de protecció. L'element infractor és el pal que sosté els focos.

La pista té una llargada de 26.10m.

El taulell no té cap tipus de protecció.

Les cistelles només tenen protecció a la part frontal (pista).

Espai Obert (Pista 2):

Els espai fronterers A i B són inferiors a un metre i no tenen cap tipus de protecció. L'element infractor és el pal que sosté els focos.

La pista té una llargada de 26.10m.

Les àrees restringides són trapezoidals.

El taulell no té cap tipus de protecció.

Les cistelles només tenen protecció a la part frontal (pista).

Pavelló (Gimnàs):

L'alçada del sostre (biga encavallada) és de 4.35m respecte el terra.

Els espai fronterers A, B, C i D són inferiors a un metre i no tenen cap tipus de protecció. A més l'espai fronterer A i una part del C hi han instal·lades unes espatlles.

La pista té una llargada de 25m i una amplada de 10.90m.

El taulell no té cap tipus de protecció.

Aspectes Millorables Resum

Protegir els blocs de formigó allotjats a les bases de les cistelles exteriors.

Taulell cistella gimnàs (fons 1) està trencat pel voltant de la fixació l'anella.

VALORACIÓ

Pistes exteriors de 15x26. Una amb ampolla rectangular i l'altre trapezoïdal. La línia central no és equidistant dels fons.

Cistelles protegides per la part interior de la pista. Els blocs de formigó que fan de contrapès no estan protegits.

Taulers sense protecció.

Els fons estan a 1 metre i no tenen protecció. A menys distància estan els pals dels focus, que tampoc tenen protecció, i una xarxa que no deixa que la pilota marxi lluny. La instal·lació no disposa d'estris de taula (banderes, fletxa, etc.)

Pavelló:

El sostre del pavelló és a 4,35 metres i la pista fa 25 x 10.90. La distància del triple lateral és de 4,95.

Només un fons està a 1 metre. La resta d'espais fronterers estan al voltant del mig metre, i sense proteccions

El tauler d'una de les cistelles està trancat al voltant de la fixació de l'anella.

COMPLEX ESPORTIU FORT PIENC

Codi Federació: 79

Núm. Referència Gencat: 801930166

Data de la Revisió 19/04/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es una instal·lació coberta i oberta pels dos laterals, amb el problema que això comporta. (vent, fred i quan plou entra aigua).

L'alçada de l'espai MAR al ser d'arc, oscil·la entre el punt més baix 5,7 metres i el punt més alt de 7,1 metres. el punt més baix és on hi han les cistelles. encara que no dificulta pel joc, els llançaments no toquen el sostre.

Aspectes Millorables Resum

En el espai MONTAÑA, el ciment està en estat bastant deficient.

VALORACIÓ

El sostre són els ulls d'un pont. A la part més baixa fa 5,7 metres d'alçada.

El paviment d'un dels espais (Montaña) és deficient.

Marcatges de pistes correctes. Distàncies correctes (només un lateral està a menys de 2m).

Les cistelles estan protegides només per la part interior de la pista.

Els taulers de les pistes de minibàsquet no estan protegits

PAVELLO INFANT JESUS

Codi Federació: 80

Núm. Referència Gencat: NO REGISTRADA

Data de la Revisió 11/04/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es una instal·lació correcta per la practica del bàsquet.

Aspectes Millorables Resum

Les proteccions sols estan posades en les parts que sobresurten de la pared, porteries de handbol, columnes, crec que haurien d'estar mes protegides.

VALORACIÓ

Totes les mesures són correctes.

El sostre està a 6,85 m.

Els espais fronterers són d'una mica més d'un metre.

Només estan protegides les vores de les columnes i part de les porteries que es pleguen sota les cistelles.

Els taulers no estan protegits.

Disposa de pistes transversals que no han estat mesurades.

PISTA POLIESPORTIVA LA PALMERA

Codi Federació: 84

Núm. Referència Gencat: 0

Data de la Revisió 15/02/2017

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es tracta d'una instal·lació ben equipada, però que malauradament, està infrautilitzada, no tenen cap equip de bàsquet utilitzen la instal·lació.

Aspectes Millorables Resum

La pista està en una zona d'humitats i en funció del clima, apareixen humitats a la pista.

VALORACIÓ

Bon accés en transport públic.

Bona intensitat de la llum

Pista gran 15x28

Tenen uns taulers de bàsquet completament nous perquè no els poden utilitzar ja que no tenen la clau de la caixa que fa baixar-los.

Espais fronterers superiors a dos metres

Pista de formigó

Falten pintar les següents línies a les pistes:

- Les àrees restringides són trapezoïdals.
- Les àrees de banqueta.
- La línia de mig camp no sobresurt els 0,15 mts.
- La línia de 6,75 mts.
- La línia de servei de banda, darrers 2 minuts.

POLIESPORTIU SAFA HORTA

Codi Federació: 85

Núm. Referència Gencat: 801931078

Data de la Revisió 30/09/2016

RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

No hi ha semicercle de càrrega

Àrea restringida trapezoïdal

Pista gran 14x26

Bona intensitat de llum

Bon accés amb transport públic

Zona fronterera superior als 2 metres

PAVELLO LA PALESTRA

Codi Federació: 86

Núm. Referència Gencat: 0

Data de la Revisió 16/12/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es una instal·lació correcta per la practica del basquet, la pista central es bona. La pista transversal les cistelles estan adequades per basquet i minibasquet, pero per les mesures de la pista solament juguen a minibasquet.

Aspectes Millorables Resum

Els vestuaris. Ara estan tots els equips i arbitres junts en el mateix vestidor.

Si els arbitres volen un vestidor individual, els equips no ho saven, pero poden fer servir el de la piscina, pero han de creuar el carrer, per canviar-se, cosa que no es adient.

VALORACIÓ

Tenen dues pistes transversals, però només poden utilitzar-ne una.

Només tenen dos vestidors, un d'homes i un de dones. Els arbitres s'han de canviar juntament amb equips.

No està pintada la línia de servei de banda dels darrers dos minuts.

A la pista transversal hi manca:

-Les àrees de banqueta.

-La línia de 6.75 mts.

-La línia de servei de banda darrers 2 minuts

Pista laterals 23x12

Tauler sense protecció

Propera amb transport públic

Intensitat de llum correcta

Àrea restringida rectangular a la pista gran i transversal.

Pista gran 15x28

Espais fronterers a la pista central superiors a dos metres.

Espais fronteres a la pista transversal superior un metre i protegida en tot els costat.

POLIESPORTIU ESCOLA PIA

Codi Federació: 90

Núm. Referència Gencat: 801930081

Data de la Revisió 17/05/2016

RIE: Antoni Rosell i Sàez

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

Totes les mesures són correctes.

Dimensions de pista correctes, excepte amplada de 14.30

El sostre està a 5.35 m.

Laterals a 1.85 metres on es posa el públic i les banquetes.

Els fons estan protegits amb matalassos, que no estan enganxades i cauen.

Taulers no estan protegits.

Pista de minibàsquet descoberta de 20x11. Tauler sense proteccions.

Hi ha una pista descoberta de mides FIBA que no ha estat mesurada.

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESCOLA THAU

Codi Federació: 91

Núm. Referència Gencat: 801931294

Data de la Revisió 11.04.2016

RIE: GEMMA BOERA CARNICERO

Aspectes Destacar Resum

Instal·lació molt ben equipada, té una bona capacitat per al públic.

El públic i els jugadors entren per dues entrades al recinte totalment diferents

Es pot habilitar una zona d'aparcament en el recinte de l'escola

Es poden jugar tres partits a la vegada.

Els empleats de la instal·lació tenen tots el curs de DEA i RCP

Aspectes Millorables Resum

Es una bona equipació l'únic que li queda és acabar de pintar les línies que li falten a les pistes perpendiculars a la gran.

Per tot lo demés no he trobat res que fos destacable.

VALORACIÓ

La pista FIBA és apta per disputar partits de qualsevol competició

Els taulers no estan protegits.

Les pistes transversals només disposen d'1 metre d'espai

Dimensions de pistes transversals de 28x15

Les pistes transversals disposen d'Àrees restringides rectangulars i línies de 3 punts a 6,25.

C.E.M. LA BORDETA

Codi Federació: 95

Núm. Referència Gencat:

Data de la Revisió 26/06/2017

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Instal·lació coquetona, amb una pista de basquet adequada.

Aspectes Millorables Resum

No disposa de grades pel públic, i s'han de posar en el primer pis, tots drets.

Les pistes transversals per les mesures solament poden jugar a mini i les cistelles són de mides FIBA, també en els fons d'aquestes pistes no posen cap tipus de protecció.

VALORACIO

No hi ha grades.

No hi ha proteccions en els límits de les pistes

Només protegides les parts frontals de les bases del conjunt de les cistelles

Mides pistes correctes

EUROPOLIS CERDENYA

Codi Federació: 96

Núm. Referència Gencat: 801930216

Data de la Revisió 28/04/2016

RIE: Antoni Rosell Sàez

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

La pista FIBA té dimensions oficials.

Falten Àrees restringides rectangulars, línies de 3 punts a 6,25 i semicercle de no càrrega.

No hi ha proteccions als taulers

Hi ha cistelles per entrenar a camp transversal.

C.E.M. COTXERES DE BORBÓ

Codi Federació: 98

Núm. Referència Gencat: 801931364

Data de la Revisió 26/04/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es una instal·lació molt nova, té uns 6 anys. té una pista central molt bona i tres pistes transversals, que poden jugar a basquet (justet) i a Mini.

Aspectes Millorables Resum

Perque la pista central sigui modelica, caldria pintar, la línia de saque de banda dels darrers dos minuts.

Pel que fa a les pistes transversals, caldrien proteccions en ambdos fons.

VALORACIÓ

La pista FIBA és apta per disputar partits de qualsevol competició

Cortines de separació d'una sola cara.

Taulers no tenen protecció

Pistes transversals de 13.6 x 25, amb marges d'espai de menys d'1 metre per tots els espais. No hi ha cap tipus de protecció.

Falten Àrees restringides rectangulars, línies de 3 punts a 6,25 i semicercle de no càrrega a les pistes transversals.

No hi ha proteccions als taulers

CEM CLOT DE LA MEL

Codi Federació: 99

Núm. Referència Gencat: 801930603

Data de la Revisió 19 D'ABRIL DEL 2016

RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

NO HI HA GRADA, EL PÚBLIC HA D'ESTAR EN PEUS AL VOLTANT DE LA PISTA,
DARRERA UNA BARRERA.

VALORACIÓ

Pista amb sostre (sense parets) de mides reglamentàries.

Espai suficient als marges de la pista.

Taulers no tenen protecció

Pistes transversals de 17.77x15. En aquest cas els fons
estan a menys d'1 metre a la tanca de hockey.

PAVEL·LÓ MUNICIPAL JOSEP COMELLAS

Codi Federació: 102

Núm. Referència Gencat: 801931481

Data de la Revisió 21/04/2016

RIE: Roberto Baños Martínez

Aspectes Destacar Resum

Pista Transversal 1:

Al fons 2 el sostre amb una alçada de 2.85m envaeix la pista 0.30m.

L'espai fronterer A és inferior a un metre i no està protegit.

La pista té una llargada de 19.70m i una amplada de 12.00m.

Les àrees restringides són trapezoidals.

Els taulells no tenen cap tipus de protecció.

Pista Transversal 2:

Al fons 1 el sostre amb una alçada de 2.85m envaeix la pista 0.30m.

L'espai fronterer B és inferior a un metre i no està protegit.

La pista té una llargada de 19.70m i una amplada de 12.00m.

Les àrees restringides són trapezoidals.

Els taulells no tenen cap tipus de protecció.

VALORACIÓ

Pista central amb mides oficials per disputar qualsevol competició. Només fallen els fons que estan a 1,55 m.

A les pistes transversals, un dels fons està a 40 cm. Els taulers de les pistes transversals no tenen protecció.

Només tenen protecció les vores.

A les pistes transversals, hi ha un sostre que entra dins de la pista de joc a una alçada de 2,85.

I.E.S. JOAN D'AUSTRIA

Codi Federació: 104

Núm. Referència Gencat: 801930648

Data de la Revisió 10/01/2017

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es tracta d'una instal·lació amb una pista gran i tres transversals petites, que no les fan servir.

Aspectes Millorables Resum

Hi ha molt poca llum, per això sempre juguen els discapacitats pel matí.

VALORACIÓ

Pista descoberta.

Pista de formigó

Àrea restringida trapezoïdal

Tauler sense protecció

Falta pintar les següents línies:

-Les àrees de banquet

-Les àrees restringides són trapezoïdals

-La línia de 6,75 mts.

-La línia de servei de banda darrers 2 minuts.

Mides grans 15x28

Accés amb transport públic

Espais fronterers superiors a dos metres

C.B. LA FARIGOLA

Codi Federació: 105

Núm. Referència Gencat: 801930893

Data de la Revisió 01/04/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es una instal·lació correcta per la practica del basquet, encara mes porque aquest club solament la fa servir per jugar partits de minibasquet.

La pista central de basquet FIBA, no esta recollida en aquest qüestionari, porque no la fa servir ningú i les línies gaire be no es veuen.

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

Pista central amb mides oficials per disputar qualsevol competició. Només fallen els fons que estan a 1,55 m.

No disposa de desfibril·lador.

Els taulers no estan protegits.

El pal que subjecta la cistella està encoixinat.

El marcatge del terra no està en gaire bon estat.

ESCOLA PEGASO

Codi Federació: 107

Núm. Referència Gencat: 81930512

Data de la Revisió 5 JULIOL 2016

RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

LES LINIES NO SÓN VISIBLES, NO HI HAN VESTIDORS, NOMÉS ES JUGA PARTITS DE MINIBASQUET QUAN NO TENEN ALTRES PISTES.

NO HI HA GRADA, ES UN PATI D'ESCOLA DESCOBERT AMB SORRA AL VOLTANT DE LA PISTA.

VALORACIÓ

Bon accés en transport públic.

Bona intensitat de la llum.

Àrea restringida rectangular.

Espais fronterers superiors al metre

No hi ha separació entra la pista i zona d'espectadors.

Pista de formigó deficient.

Només tenen un únic vestidor per a equips i àrbitres.

Faciliten una aula per canviar-se l'àrbitre.

Falten pintar les línies dels passadissos de tirs lliures.

Pintura deficient.

Pista mini 18x10.88

Cistella fixa al terra sense proteccions.

L'anella es subjecta a una placa metàl·lica que surt del suport del taulell

GRUP BARNA

Codi Federació: 108

Núm. Referència Gencat: 0

Data de la Revisió 21/11/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es una pista, molt estreta, les línies d'una banda estan tocant al mur de la paret i a l'altra banda hi ha un caixal que entra a la pista. Actualment solament la fan servir per jugar minibasket.

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

S'arriba bé en transport públic

Intensitat de la llum correcta amb quatre focus.

Espais fronterers inexistents

Instal·lació molt antiga.

Mides petites, que no permeten jugar a pista gran, només es juga a minibasket.

Pista de formigó

No disposa de pla d'emergències

Àrea restringida trapezoïdal

Falta pintar les àrees de banqueta

Pista de mini 11.8x24

Proteccions només en les columnes laterals.

CEIP FERRAN I CLUA

Codi Federació: 110

Núm. Referència Gencat: 801931068

Data de la Revisió 07/02/2017

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Pavelló de l'escola, que utilitza el C.E. Sant Andreu pels minis i el preinfantil.

Aspectes Millorables Resum

La pista està encaixonada en aquest pavelló, sent els espais pels laterals molt justos i no tenen proteccions, a més a més el sostre és extremadament baix.

No té vestidors pels àrbitres, els fan compartir amb un equip o els posen en un quarto d'enredos.

Pels partits de minis, posen les cistelles de motxilla en la mateixa pista.

VALORACIÓ

Bon accés amb transport públic.

Bona intensitat de la llum.

Les àrees restringides són trapezoïdals.

Falta pintar les següents línies:

- Les àrees de banqueta.
- La línia de mig camp no sobresurt els 0,15 mts.
- La línia de 6.75 mts.
- La línia de servei de banda darrers 2 minuts.

Pista petita 14x25

Cistelles de minibàsquet tipus "motxilla"

Espai fronterer inferior a un metre

POLIESP. JOSEP M^a DE SEGARRA

Codi Federació: 111

Núm. Referència Gencat: NO REGISTRAT

Data de la Revisió 04 d'Abril 2016

RIE: Gemma Boera Carnicero

Aspectes Destacar Resum

Instal·lació amb desfibrador a peu de pista, bona il·luminació.

Té dues sortides d'emergència; una a nivell de les graderies del públic i una altre a nivell de pista.

Aspectes Millorables Resum

El vestidor de l'àrbitre és petit. El lavabo i la dutxa estan en el mateix recinte sense cap separació.

L'aigua calenta és limitada segons els partits que hi hagin hi ha jugadors o equips arbitraals que es troben sense aigua calenta.

VALORACIÓ

Tots els espais fronterers estan com a mínim a gairebé més d'1,5 metres.

Les columnes d'un lateral estan protegides fins a 3 metres d'alçada.

Pista de 14 x 29 ??

Els taulers no disposen de protecció.

En un fons hi ha una "espaldera".

COL·LEGI SANTA DOROTEA SALESIANES

Codi Federació: 113

Núm. Referència Gencat: 801931486

Data de la Revisió 27.04.2016

RIE: GEMMA BOERA CARNICERO

Aspectes Destacar Resum

Pati d'escola que té dues pistes paral·leles amb uns vestidors molt grans.

Aspectes Millorables Resum

Falta protecció en les parets de les línies de fons.

VALORACIÓ

Pati d'escola. No disposa de desfibril·lador.

Pistes de 13x27, amb algun espai fronterer inferior a 1 metre, i sense protecció.

Les bases de les cistelles estan encoixinades.

Els taulers no disposen de protecció.

Només s'han mesurat els dos camps d'un dels patis. Hi ha dos patis més amb almenys 3 pistes fiba més i dos de minibàsquet.

CEM RAVAL-CAN RICART

Codi Federació: 115

Núm. Referència Gencat: 801930325

Data de la Revisió 19/05/2016

RIE: Jordi Domingo

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

Pista sintètica en bon estat.

Bona intensitat de la llum.

Pista central 15x28

Espai fronterer de la pista central superior a dos metres

Àrea restringida de la pista central i transversals són trapezoïdal.

Falta marcar a la pista les línies de servei dels últims dos minuts i la de separació de banquetes.

Tota la pista és del mateix color.

Pista transversal 12x24

Espai fronterer de les pistes transversals inferior al metre i sense protecció

No està pintat el semicercle de no càrrega.

Taulers sense protecció

PISTA POLIESPORTIVA PARC JOAN MIRO

Codi Federació: 116

Núm. Referència Gencat: NO REGISTRADA

Data de la Revisió 14/04/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es una instal·lació coberta, amb dues pistes de basquet, pero solament un joc de cistelles. Pel fet de ser una instal·lació que s'obre al public per les tardes, esta bastant degradada i mes a mes, com que no hi juguen equips federats, encara mes.

Aspectes Millorables Resum

El terra de ciment, pel fet de ser trepitjat per molta gent, esta molt pulit i llisca moltissim.

VALORACIÓ

Pista de 28x15 i Pista mini de 25x14

Tot i que hi ha dues pistes, només hi ha un joc de cistelles.

El terra de ciment està molt polit i relisca molt.

Àrea restringida trapezoïdal.

No estan pintades ni la línia de 6,75 ni el semicercle de no càrrega.

Un dels espais fronterers laterals està situat just a 1 metre.

El tauler no té protecció.

La cistella està protegida únicament per la part interna de la pista.

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ARISTIDES

MAILLOL

Codi Federació: 117

Núm. Referència Gencat:

Data de la Revisió 27/06/2017

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Instal·lació gran i espaiosa.

Aspectes Millorables Resum

Pel que fa a la pista gran, les cistelles no estan en consonància amb la pista. (pista marcada per basquet FIBA (de primera Catalana cap amunt) i les anelles són fixes i clavades directament al taulell.

VALORACIO

Anelles directament subjectades en els taulers

Només protegida la part frontal de les bases dels conjunts de les cistelles.

Mesura pista mini desproporcionada

CEM HORTA

Codi Federació: 125

Núm. Referència Gencat: 801930958

Data de la Revisió 17 D'ABRIL DE 2016

RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA

Aspectes Destacar Resum

PAVEL·LÓ SEMI NOU ADEQUAT TOTALMENT PER ELS ESPORTISTES, JA QUE ES UNA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL. AMB PISCINES, GIMNAS, BAR I DOS PAVELLONS, PERÒ UN DELS QUALS NO ES FA SERVIR PER BASQUET JA QUE ES REFORMARÀ AL SETEMBRE I SERÀ D'ÚS EXCLUSIU PER HOCKEY.

Aspectes Millorables Resum

ELS VESTIDORS DELS ÀRBITRES ESTAN AL PAVELLÓ VELL, I SÓN PETITS I S'HAN DE COMPARTIR AMB LA RESTA D'ÀRBITRES D'ESPORTS I EL PERSONAL DE MANTENIMENT, JA QUE ES L'ÚNIC QUE NO S'HA DE COMPARTIR AMB ELS SOCIS DE LA INSTAL·LACIÓ.

VALORACIÓ

Instal·lació en procés de remodelació (en teoria només, pel que al bàsquet, afectarà la zona de vestidors).

La pista central pot acollir partits de qualsevol nivell i competició.

Cortines separadores d'una sola cara

L'anella està enganxat a una peça metàl·lica que sobresurt del suport del metàl·lic del taulell.

Pistes transversals de 13,8 x 26 i 14,90 x 26, alguna sense 6,75 ni ampelles rectangulars.

L'espai a un dels fons és inferior a 1 m. i no té protecció.

PISTA POLIESPORTIVA JARDINS DE LA INDÚSTRIA

Codi Federació: 140

Núm. Referència Gencat: 801931233

Data de la Revisió 25/04/2016

RIE: Roberto Baños Martínez

Aspectes Destacar Resum

EL nom de la instal·lació que hi ha a l'entrada és Pista Poliesportiva Jardins de la Indústria i el nom donat per la FCBO és Jardins de la Indústria.

No hi ha pla d'emergències.

Les línies interiors són les mateixes per les dues pistes, però les de banda i fons no. Per delimitar la pista mini han pintat un rectangle de dimensions més petites que el de la pista gran.

Pista Gran:

Els espais fronterers A i B són iguals a 1 metre. Els espais A i B tenen protecció a la part central, però aquesta protecció no arriba fins el terra.

La pista té una llargada de 24.80m i una amplada de 14.00m.

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

Pista Mini:

La pista té una llargada de 22.40m i una amplada de 12.60m.

Les cistelles només tenen protecció a la part frontal (pista).

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

Aspectes Millorables Resum

Protegir els blocs de formigó allotjats a les bases de les cistelles de minibàsquet.

VALORACIÓ

Pista de 24,8 x 14, amb línia de 6,25.

Àrees restringides rectangulars.

Taulers sense protecció.

L'espai fronterer als fons és d'1 m., però tota la part central de la pista està protegida fins els 2,50 d'alçada.

Els blocs de formigó que fan de contrapès de les cistelles de minibàsquet no estan protegits.

COL·LEGI IMMACULADA VEDRUNA

Codi Federació: 141

Núm. Referència Gencat: 801930050

Data de la Revisió 30/05/2016

RIE: GEMMA BOERA CARNICERO

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

Gimnàs d'un col·legi en qual li falta manteniment de la pista.

L'àrea de les banquetes i dels auxiliar de taula no és suficient

Els marges de les línies de fons i laterals de la pared són molt inferiors a 1m

En una de les bandes el límit de la línia fa un petit desnivell

Per anar a la graderia el públic ha de passar pel mig de la pista.

VALORACIÓ

L'alçada del sostre és de 5,90 metres.

Àrees restringides trapezoïdals i línia de dibuixada a 5,85

Amplada costats inferiors a 1 metre i sense cap tipus de protecció.

Taulers sense protecció.

NO hi ha espai físic per les banquetes i la taula d'anotadors.

POLIESPORTIU C.E. IPSI

Codi Federació: 144

Núm. Referència Gencat: NO REGISTRAT

Data de la Revisió 08/03/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Instal·lació no registrada, que consta de dos pistes totalment independents, una per la practica del Bàsquet FIBA i que es a l'interior del centre d'esports. i una pista per la practica del Minibàsquet i que es a l'interior de la escola (codi 145)

En el pavelló hi ha una zona d'espectadors no habilitada, simplement permesa, al fons d'una cistella, amb una capacitat per uns 80 espectadors asseguts en banquetes de gimnas. També en un lateral un pis damunt hi ha un corredor, on també es posen espectadors.

Aspectes Millorables Resum

En la pista FIBA, a part de les línies que no estan pintades i de les proteccions en el tauler. La il·luminació, tal com esta a dia d'avui amb leds fosos es bastant deficient.

VALORACIÓ

Pista de dimensions oficials.

Els espais laterals estan a menys d'1,50, sense proteccions.

Part del públic es situa en un fons separat per una catenària mòbil.

Els taulers no tenen protecció.

COL·LEGI I.P.S.I. - 1

Codi Federació: 145

Núm. Referència Gencat: 801930299

Data de la Revisió 08/03/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

En la pista de Minibàsquet, no hi ha zona d'espectadors, aquests es posen en un pati annex a diferent alçada d'aquesta pista.

La revisió es va realitzar a la vegada que la de la pista 144

Aspectes Millorables Resum

En la pista de Minibàsquet, són necessàries les proteccions al conjunt de les porteries de futbol sala.

VALORACIÓ

Pista de minibàsquet de 20x10

Els espais laterals són de 0,78 i 0,68 Sense protecció.. En un d'ells es situen les banquetes i la taula d'anotadors.

Sota les cistelles hi ha porteries de futbol (protegides) fixades al terra.

FRONTON COLON

Codi Federació: 147

Núm. Referència Gencat: 801930325

Data de la Revisió 19/05/2016

RIE: Jordi Domingo Vilalta

Aspectes Destacar Resum

Pista on el lateral oposat a la taula on en prou feine hi ha una distància entre la paret i la pista.
No hi ha separació entre el públic i les banquetes i el pasadís cap als vestuaris es el mateix per on passa el públic.

Aspectes Millorables Resum

Cistelles amb les reixes foradades i amb l'anella força inclinada cap al debat.
No presenta cap etiqueta del fabricant.

VALORACIÓ

Bona intensitat de la llum.

Bon accés en transport públic.

Espai fronterer superior a dos metres en el fons i cinc en un dels costats, quedant un dels costats amb menys d'un metre.

La pista i la grada no tenen cap barrera que els separi.

Pista de formigó en bon estat.

No hi ha vestidor per a àrbitres, però sí un gran.

Falta la línia restringida rectangle.

Àrea restringida trapezoïdal.

Pista 14.20x25.41

Falta pintar el semicercle de no càrrega i la línia de servei dels últims dos minuts.

Tauler sense protecció

Xarxes en mal estat.

COL.LEGI JESUS MARIA SANT ANDREU

Codi Federació: 162

Núm. Referència Gencat: 801930519

Data de la Revisió 06/02/2017

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Pista central de basquet espaiosa, encara que descoberta i dues transversals de minibàsquet.

Aspectes Millorables Resum

Les línies dels camps estan molts despintades i gaire be no es veuen, diuen que estan esperant vacances per repintar-les totes.

VALORACIÓ

Bon accés en transport públic,

Intensitat de la llum correcta.

Àrea restringida trapezoïdal i rectangular a la pista gran.

Pista central 15x28

Espais fronterers superiors a dos metres

Pista de formigó.

Cistelles fixes al terra sense protecció.

Falten pintar les següents línies a la pista central:

- Les àrees de banqueta, fan servir les dels camps transversals.
- La línia de 6.75 mts.
- La línia de mig camp no sobresurt els 0,15 mts.
- La línia de servei de banda darrers 2 minuts.

Pistes transversals amb àrees restringides trapezoïdals i la línia del mig no sobresurt el 0.15mts.

Pistes transversals 20x12

Linies pintades, en general, molt gastades.

Espais fronterers de fons de les pistes transversals inferiors al metre i sense protecció.

COL·LEGI JESUS I MARIA SANT GERVASI

Codi Federació: 163

Núm. Referència Gencat: 801930381

Data de la Revisió 27/04/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Magnífica instal·lació molt ben equipada, encara que te totes les zones restringides pintades trapezoidals.

Aspectes Millorables Resum

Les zones restringides son trapezoidals, en els quatre camps.

Les pistes transversals, les fan servir per jugar Mini, les zones restringides son trapezoidals i per jugar mini, tenen una línia vermella en la zona que la fa mes petita.

VALORACIÓ

Totes les zones restringides son trapezoïdals.

Cap de les pistes disposa de línia de 6,75 ni semicercle de no càrrega.

Els taulers no estan protegits.

A les pistes transversals els espais fronterers no arriben al metre de distància i no estan protegides.

Les cortines són d'1 sola cara.

No disposa de desfibril·lador.

COL·LEGI JESUS MARIA I JOSEP

Codi Federació: 165

Núm. Referència Gencat: 801930520

Data de la Revisió 14/05/2016

RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA

Aspectes Destacar Resum

ES UNA ESCOLA AMB TRES PISTES DE BASQUET A L'EXTERIOR.

Aspectes Millorables Resum

LES PARETS DEL PATI DE L'ESCOLA ESTAN EN DIAGONAL, I AIXÒ VOL DIR QUE LES MESURES FINS A LA PISTA VARIEN SEGONS D'ON S'AGAFIN LES MIDES.

VALORACIÓ

Accés amb transport públic.

Bona intensitat de la llum.

Espais fronterers tots superiors als dos metres a la pista central.

Espais fronterers de les pistes transversals superiors al metre en tots els costats.

Paviment de rajola acceptable.

A la pista central i transversals hi falta pintar la zona de banquetes i la línia de triple de 6.75

Àrea restringida de la pista central i transversals són trapezoïdal

Pistes transversals 15x25.75

Cistella fixa al terra sense protecció

Pista petita 12.5x25

CEM ESTACIÓ DEL NORD

Codi Federació: 171

Núm. Referència Gencat: 801930367

Data de la Revisió 18/05/2016

RIE: Jordi Domingo

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

Accés amb transport públic.

Bona intensitat de llum

Àrea restringida rectangular a totes les pistes.

Pistes de 15x28

Totes les pistes amb espais fronterers a tots els costats de dos metres i amb protecció

Protecció només a la part de sota del tauler.

PAVEL·LÓ ESPORTIU IGNASI IGLESIAS

Codi Federació: 173

Núm. Referència Gencat: 801930268

Data de la Revisió 18/04/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es tracta d'un pavelló, on hi ha una única pista, apta per basquet FIBA i Minibasquet.
El sostre del pavelló, es inclinat, fent en una part 5 metres i a l'altre part 6,5 metres.

Aspectes Millorables Resum

Les àrees restringides són trapezoidals.

VALORACIÓ

Pista FIBA de 26x14.

Sostre inclinat, des de els 6,5 metres fins als 5 metres en algunes zones.

Zones restringides són trapezoïdals.

Falten les línies de 6,75 i els semicercle de no càrrega.

Els taulers no estan protegits.

Un dels costats està a 1 metre i no té protecció.

Les cistelles de minibàsquet només disposen de protecció per la part interna de la pista.

POLIESPORTIU ESCOLA PROA

Codi Federació: 174

Núm. Referència Gencat: 801930595

Data de la Revisió 02/05/2016

RIE: GEMMA BOERA CARNICERO

Aspectes Destacar Resum

Instal·lacions amb ascensor que es pot arribar perfectament a tota la instal·lació

Tenen un pavelló i dues pistes descobertes

Els vestidors són grans

Aspectes Millorables Resum

La distància de seguretat dels fons i els laterals de la pista que medeixen menys d'un metre no tenen protecció

Quan juguen amb la cistella mini fan servir la mateixa pista de FIBA

VALORACIÓ

No disposa de desfibril·lador a cap dels dos espais esportius.

El sostre del pavelló està a 6 metres d'alçada.

Tots els espais fronterers estan a pràcticament dos metres.

Per les fotos, sembla que els taulers no tenen protecció.

CLUB ESPORTIU LAIETÀ

Codi Federació: 179

Núm. Referència Gencat: 801930458

Data de la Revisió 22/04/2016

RIE: Roberto Baños Martínez

Aspectes Destacar Resum

Durant la visita em van comentar que aquest estiu tenen previst canviar la disposició de les pistes i la ubicació de la grada.

Pista Central:

La pista té una llargada de 27.90m i una amplada de 14.90m.

Les cistelles només tenen protecció a la part frontal (pista).

Pista Transversal 1:

La pista té una llargada de 15.00m i una amplada de 10.00m.

Les àrees restringides són trapezoidals.

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

Les dues cistelles estan agafades directament al tauler.

Pista Transversal 2:

La pista té una llargada de 15.00m i una amplada de 10.00m.

Les àrees restringides són trapezoidals.

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

Les dues cistelles estan agafades directament al tauler.

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

El Club té previst realitzar obres i canviar la distribució de les pistes dins del frontó.

Caldria anar a prendre mesures de les pistes una vegada estiguin realitzats els marcatges.

CEM MUNDET

Codi Federació: 181

Núm. Referència Gencat: 801930962

Data de la Revisió 5 JULIOL 2016

RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

A LES PISTES TRANSVERSALS SON MASSA JUSTES PER LA PRÀCTICA DEL BASQUETBOL.

VALORACIÓ

Pròxima al transport públic.

Bona intensitat de llum.

Distància espais fronteres correctes a la pista central

Àrea restringida rectangular a la pista central

Pista central 15x28

Les pistes transversals són massa justes

Pintura de la línia del semicercle s'hauria de torna a pintar de la pista central.

Àrea restringida trapezoïdal a les transversals.

Mida de les pistes transversals 14.12x23.38

A les pistes transversals no hi ha línia de 6.75

Espais fronterers inferiors a mig metre a les pistes transversals i sense protecció.

La pista central no hi ha marcat el semicercle

LLUÏSOS DE GRÀCIA

Codi Federació: 184

Núm. Referència Gencat: 801930234

Data de la Revisió 08 de Març 2016

RIE: Gemma Boera Carnicero

Aspectes Destacar Resum

- El pavelló està dins d'un centre cultural i esportiu en el qual es poden fer diferents activitats, acabat de remodelar menys el pavelló
- Disposa de bar en el mateix centre cultural.
- La instal·lació esportiva disposa de tres sortides d'emergència.
- Té as

Aspectes Millorables Resum

- No hi ha pla d'emergències a dins del pavelló
- L'amplada de fons tant la de les banquetes com la del públic fa menys d'un metre.
- El públic està a tocar la pista de joc
- També es disposa de graderia pel públic al costat de una de les banquetes
- La tau

VALORACIÓ

Alçada del sostre a 6,12

Mesures de la pista de 15x25

Cap dels espais fronterers arriba a 1 metre de distància.

Els fons estan protegits fins a una alçada de 2 m.

La zona de banquetes i del públic son esglaons de ciment, amb cantonades situades a menys d'1 metre de la pista de joc.

ESCOLA LYCEE FRANÇAIS

Codi Federació: 187

Núm. Referència Gencat: 801930159

Data de la Revisió 06/09/2016

RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

Accés fàcil amb transport públic.

Bona intensitat de llum.

Àrea restringida de la pista central i transversals i la coberta de mini són rectangulars.

Espais fronterers correctes a la pista central, transversals i pista coberta de mini .

A la pista central i transversals i la coberta de mini hi manquen les línies de banquetes.

A la pista central hi manca pintar la línia de servei de la pista del davant.

Pista central 15x25.47

Pistes transversals 13.90x25

Alçada del sostre de la pista coberta de mini 4.86

PISTA MUNICIPAL MONTBAU

Codi Federació: 188

Núm. Referència Gencat:

Data de la Revisió 25/09/2016

RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA

Aspectes Destacar Resum

INSTAL·LACIÓ DESCOBERTA AMB DUES PISTES DE BASQUET QUE NOMÉS UTILITZEN UNA I NOMÉS PER JUGAR QUAN NO TENEN PISTA A LA LLARS MUNDET, NO PER ENTRENAR.

Aspectes Millorables Resum

LES MIDES SOBREPASEN EL MAXIM, PERQUE ES UN CAMP DE FUTBOL SALA.

VALORACIÓ

Accés en transport públic

Bona intensitat de llum amb sis focus a més de llum natural

Espai fronterers correctes

Pista 18.26x28.60

Paviment de formigó en estat acceptable.

No hi ha vestidors pels àrbitres.

Falta pintar les línies de banquetes

Àrea restringida trapezoïdal

Tauler sense protecció

C.E.M DE LA MARBELLA

Codi Federació: 196

Núm. Referència Gencat: 801931253

Data de la Revisió 30/03/2016

RIE: GEMMA BOERA CARNICERO

Aspectes Destacar Resum

Bona il·luminació exterior i interior, bastants vestidors per si juguen en pistes simultànies. Hi ha dos vestidors per a àrbitres. La capacitat dels espectadors es bastant gran.

Aspectes Millorables Resum

S'hauria de pintar les línies de:

Línia de servei 2m

Àrea tècnica de les banquetes

Zona de càrrega

Línia de 6.75

VALORACIÓ

Tot i que l'informe fa referència a les proteccions dels espais fronterers, aquests són làmines de fusta i xarxes i cortines d'una sola cara.

Els taulers no tenen protecció.

Disposen de pistes de 15 x 28 (3) i de 13x24 (2)

Cap pista disposa de línies de 6,75, ampelles rectangulars ni semicercles de no càrrega.

MARISTES LES CORTS

Codi Federació: 197

Núm. Referència Gencat: 801931152

Data de la Revisió 09/04/2016

RIE: PERE FERNANDEZ

Aspectes Destacar Resum

Es tracta d'un pavelló que es troba dins de les instal·lacions de l'Escola. També disposa d'una pista descoberta.

Aspectes Millorables Resum

L'únic aspecte a tenir en compte és l'espai entre la pista i les parets que l'envolten, que en la seva majoria no es troben protegides. A més gairebé no hi ha espai pel públic.

VALORACIÓ

El pavelló té una alçada de 7,6 m., però a la part central hi ha una cortina que penja fins a 6,11.

Pista de 14x26

Durant l'estiu està previst pintar les línies de 6,75 i els semicercles de no càrrega i les zones rectangulars.

Els espais fronterers estan situats com a mínim a 1,40m, però als costats es situen les banquetes i el públic.

CE MONTSENY

Codi Federació: 203

Núm. Referència Gencat: 801930835

Data de la Revisió 31/05/2016

RIE: Francisco Torres Polonio

Aspectes Destacar Resum

Pavelló ubicat a les instal·lacions del Centre d'Estudis Montseny.

Laterals del pavelló coberts amb padding. Distància molt superior des de les línies laterals als 2 metres. Perfecte!!!

Aspectes Millorables Resum

- Les xarxes fan només 24 cm.
- El gruix de les línies de les pistes transversals és de 3 cm.
- En cap de les 3 pistes sobresurten els 0.15 cm les línies per fora de la línia central així com tampoc de la de servei de banda els últims 2 minuts de partit.

VALORACIÓ

Pista central de 14x26, sense línia de 6,75, tot i que a la foto es veu la línia de 6,75

Falten proteccions de taulers

Pistes minis transversals de 20x13.

Totes les columnes estan protegides.

PISTA POLIESPORTIVA NAU DEL CLOT

Codi Federació: 215

Núm. Referència Gencat: 801930948

Data de la Revisió 09/03/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es una instal·lació solament preparada per la practica del bàsquetbol, la pista compleix les mesures reglamentaries, pero els espais fora de la pista son molt justos.

Aspectes Millorables Resum

Les mancances d'aquesta instal·lació, podrien ser:

- No disposen de protecció els taulers.
- No hi ha cap tipus de separació entre la pista i la zona d'espectadors.
- La linia de banda pel serveis els darrers 2 minuts hauria d'estar pintada a la linia de banda.

VALORACIÓ

Pista que compleix amb tots els requisits a nivell de mesures de pista de joc.

Totes les columnes i vores estan protegides.

Els espais fronterers són escassos per determinades categories.

L'accés a una de les grades i a la zona dels vestidors s'ha de realitzar per un lateral de la pista que té una amplada d'1'04m.

Falten proteccions dels taulers.

PAVEL·LÓ OLÍMPIC NOVA ICÀRIA

Codi Federació: 216

Núm. Referència Gencat: 801931255

Data de la Revisió 19/04/2016

RIE: Josep Manel Huertas

Aspectes Destacar Resum

Instal·lació en bones condicions de manteniment però completament obsoleta, s'hauria d'actualitzar.

Aspectes Millorables Resum

No hi ha cap tipus de protecció per enlloc.

VALORACIÓ

Pista central de 28x15

A totes les pistes les àrees restringides són trapezoïdals i falten línia de 6,75 i semicercle de no càrrega.

Falten proteccions dels taulers i les xarxes estan malmeses.

L'alçada de les cistelles de la pista central és de 2,98.

Pistes transversals de 14.15x24.14, amb espais fronterers inferiors al metre sense cap tipus de protecció.

Les cistelles de minibàsquet no tenen cap tipus de protecció.

CENTRE ESPORTIU PERILL

Codi Federació: 219

Núm. Referència Gencat: 801930286

Data de la Revisió 26/04/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es tracta d'una bona instal·lació per la pràctica del basquet, però una mica deixada, degut a que no hi ha cap equip que hi jugui. Com es veu en les fotografies esta feta servir basicament per gimnasia ritmica.

Aspectes Millorables Resum

No hi ha area restringida rectangular.

No hi ha cap tipus de proteccions en ambdós fons.

VALORACIÓ

Pista central de 28x15, però no es fa servir habitualment per competicions de basquetbol.

A totes les pistes les àrees restringides son trapezoïdals i falten linia de 6,75 i semicercle de no càrrega.

Els fons estan situats a menys d'1 metre i no estan protegits.

En algunes parts de la pista la pilota no bota.

El tauler no té protecció.

Disposen d'una pista exterior que no ha estat mesurada.

IES ORIOL MARTORELL

Codi Federació: 232

Núm. Referència Gencat: 81930692

Data de la Revisió 21 DE JUNY 2016

RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

IL·LUMINACIÓ INSUFICIENT, MIDA EXCESSIVA DEL LLARG DE LA PISTA, ESTAT DEL PAVIMENT (AIXECAT PER ARRELS DELS ARBRES)

VALORACIÓ

No disposen de desfibril·lador.

Il·luminació insuficient.

Pista de 32,26 x 14,77

Falten les àrees restringides rectangulars i la línia de 6,75 i el semicercle de no càrrega.

Taulers no tenen protecció

Paviment aixecat per arrels dels arbres.

PISTA POLIESPORTIVA 3 XIMENEIES

Codi Federació: 233

Núm. Referència Gencat: 801931367

Data de la Revisió 11/03/2016

RIE: Antonio Rosell Sáez

Aspectes Destacar Resum

El terra es de ciment polit.

Les pistes transversals (utilitzades per Mini-Bàsquet), no tenen pintades les línies propies de la competició, si no que tenen les línies Fiba.

Aspectes Millorables Resum

La separació entre pistes es una lona d'una cara.

El desfibril·lador de l'instal·lació està a la recepció, tancada amb clau. No es de lliure accés.

No hi ha pla d'emergències.

VALORACIÓ

Pista central compleix amb totes les mesures per disputar partits de qualsevol competició.

Cortines separadores d'una sola cara.

Pistes transversals de 15x20.80 amb espais fronterers de com a mínim 1,60. Caldria protegir les manetes per tirar de les portes d'emergència dels fons.

Falten proteccions als taulers

Alçada del sostre: 6,20

CEM SAGRADA FAMÍLIA

Codi Federació: 235

Núm. Referència Gencat: 801931234

Data de la Revisió 18/04/2016

RIE: Roberto Baños Martínez

Aspectes Destacar Resum

Pista Central:

La pista té una llargada de 26.00m i una amplada de 14.00m.

Les àrees restringides són trapezoidals.

Els taulells no tenen cap tipus de protecció.

Pista Transversal 1:

L'espai fronterer B és inferior a un metre i només estan protegides les columnes, la grada es troba a menys d'un metre i no està protegida.

La pista té una llargada de 16.00m i una amplada de 11.00m.

Les àrees restringides són trapezoidals.

Els taulells no tenen cap tipus de protecció.

Pista Transversal 2:

L'espai fronterer A és inferior a un metre i no té cap tipus de protecció.

La pista té una llargada de 16.00m i una amplada de 10.25m.

Les àrees restringides són trapezoidals.

Els taulells no tenen cap tipus de protecció.

Aspectes Millorables Resum

Les cistelles de les pistes transversals tenen brides per agafar la xarxa, ja que hi falten alguns forats. Poden resultar perilloses si algú fa una esmaxada.

VALORACIÓ

Accessible amb transport públic.

Bona intensitat de la llum artificial i natural.

Espais fronterers són correctes.

Vestidors col·lectius pels clubs cosa que fa que siguin insuficients els dies de partit.

Vestidors dels àrbitres són els dels treballadors.

Desfibril·lador es troba al gimnàs no al pavelló

A la pista central li falta pintar les següents línies:

Línia de l'àrea de banqueta (estan al costat contrari de les banquetes)

- Línies de servei de banda últims 2 minuts

- Línia semi cercle de càrrega

- Línia de triple (6,75m)

- Àrea restringida rectangular

Àrea restringida trapezoïdal a la pista central.

Pista central 14x26

Manquen pintar a la pista transversal de mini, centre central, tirs lliures, banqueta....

Zona restringida a la zona de mini trapezoïdal

COL·LEGI RAMON LLULL

Codi Federació: 237

Núm. Referència Gencat: 801930049

Data de la Revisió 21/06/2016

RIE: Jordi Domingo

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

Intensitat de la llum correcta

Espai fronterer correcte a tots els patis

Pista gran 15x28

Pista minis 22x13

Paviment de rajola

Àrea restringida als patis trapezoïdal

Cistelles i Tauler sense protecció

ESCOLA LESTONNAC

Codi Federació: 247

Núm. Referència Gencat: NO REGISTRAT

Data de la Revisió 24/05/2016

RIE: Francisco Torres Polonio

Aspectes Destacar Resum

Pista ubicada a l'interior de l'escola.

Aspectes Millorables Resum

.- En algunes zones de la pista la distància des de la línia lateral o fons (pistes laterals) fins la paret no arriba a un metre.

VALORACIÓ

Pista de 14,2x26

Falten les àrees restringides rectangulars i la línia de 6,75 i el semicercle de no càrrega.

Les pistes de minibàsquet només disposen de 0,75 m d'espai fronterer als fons, i no hi ha proteccions.

Els taulers no tenen proteccions.

SALESIANS ROCAFORT

Codi Federació: 249

Núm. Referència Gencat: 801930343

Data de la Revisió 24/05/2016

RIE: Antoni Rosell i Sàez

Aspectes Destacar Resum

Pati d'escola, amb una pista central FIBA, i dues transversals de minibàsquet.

Aspectes Millorables Resum

El paviment no està amb molt bon estat.

Les línies dels diferents camps, no són gaire visibles.

Les cistelles són molt antigues. Els pals de la cistella, queden lliures en les pistes de minibàsquet, sense la distància reglamentària cap a la pista de joc.

VALORACIÓ

Paviment en mal estat (per la pràctica del bàsquet), i línies poc visibles.

No disposa de desfibril·lador.

Pista de 28x15 amb espai fronterer de 2 metres.

Falten les àrees restringides rectangulars i la línia de 6,75 i el semicercle de no càrrega.

Els taulers no tenen proteccions.

Els postes de les cistelles no tenen proteccions.

COL·LEGI SAFA HORTA

Codi Federació: 250

Núm. Referència Gencat: 801931078

Data de la Revisió 30/09/2016

RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

Accessibilitat amb transport públic.

Bona intensitat de la llum.

Espais fronterers a la pista de mini i la les pistes correctes.

Àrea restringida a totes les pistes trapezoïdal.

Pista mini 19.87x11.38

Pista gran 14.38x27.16 (encaixada)

Pista gran final instal·lació 11.94x24.85

Cistella i anella sense protecció

Mides espais fronterers a la pista encaixada insuficients i sense protecció

ESPORTIU CLAROR

Codi Federació: 255

Núm. Referència Gencat: 801930217

Data de la Revisió 15/04/2016

RIE: Roberto Baños Martínez

Aspectes Destacar Resum

La pista 3 transversal 2 de l'espai obert anomenat Pistes Exteriors no hi cap a l'informe degut a que aquesta instal·lació té 8 pistes i l'informe està preparat per a 7 pistes. La pista 3 transversal 2 és igual que la pista 3 transversal 1 però amb alguna diferència que tot seguit exposo:

La línia del lateral 2 és de color blanc quan totes les demés són grogues.

L'espai frontaner lateral 2 és de 1.14m

Amplada de la pista es de 11.30m.

La resta de coses és igual a la pista contigua (pista 3 transversal 1)

Pavelló, Pista Central:

La pista té una llargada de 27.85m.

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

Pavelló, Pistes Transversals 1 i 2:

Els espai fronterers A i B són inferiors a un metre i no tenen cap tipus de protecció.

Les pistes tenen una llargada de 18.70m i una amplada de 10.00m.

Les àrees restringides són trapezoïdals.

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

Pistes exteriors, Pista 1 i 2:

La pista 1 té una llargada de 23.50m i una amplada de 14.05m

La pista 2 té una llargada de 24.00m i una amplada de 14.05m

Les àrees restringides són trapezoïdals.

Les cistelles només tenen protecció a la part frontal (pista).

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

Les dues pistes comparteixen estructura on es troben les cistelles. Aquestes cistelles disposen de l'etiqueta del fabricant conforme estan homologades.

Pistes exteriors, Pista 3:

L'espai fronterer A és inferior a un metre i no té cap tipus de protecció. Només és a la cantonada de la pista, ja que la paret no és paral·lela a la línia de fons i cada cop i va havent més distància.

La pista té una llargada de 26.00m i una amplada de 14.00m

Les àrees restringides són trapezoïdals.

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

Pistes exteriors, Pista 3 transversal 1 i Pista 3 transversal 2:

Els espai fronterers A i B són inferiors a un metre i no tenen cap tipus de protecció.

La pista 1 té una llargada de 18.70m i una amplada de 11.80m

La pista 2 té una llargada de 18.70m i una amplada de 11.30m

Les àrees restringides són trapezoïdals.

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

Aspectes Millorables Resum

Pavelló, Pistes Transversal 1 i 2:

Al fons 1 de la pista transversal 1 i al fons 2 de la pista transversal 2 hi han unes reixes metàl·liques al terra alineades just amb la línia de fons per la part de fora que poden resultar perilloses si cau algun jugador, sobretot si llisca sobre elles.

Pistes exteriors, Pista 1 i 2:

S'hauria de protegir els blocs de formigó allotjats a les bases de l'estructura de les cistelles.

Les línies van variant de gruix i en alguns llocs determinats aquestes línies estan desdibuixades.

Pistes exteriors, Pista 3:

La cistella del fons 2 té una brida per agafar la xarxa, ja que hi falten bastants forats.

Pot resultar perillosa si algú fa una esmaxada. El sistema de fixació a la paret no se fins a quin punt pot ser segur, ja que la fixació de la part superior s'ha fet mitjançant l'encreuament dels travessers de l'estructura amb una altre estructura metàl·lica.

Pistes exteriors, Pista 3 transversal 1 i Pista 3 transversal 2:

Al fons 2 de la pista transeversal 1 i al fons 1 de la pista transversal 2 hi ha una reixa metàl·lica al terra alineada just amb la línia de fons per la part de fora que pot resultar perillosa si cau algun jugador, sobretot si llisca sobre ella.

VALORACIÓ

La pista central del poliesportiu compleix amb totes les mesures per disputar partits de qualsevol categoria.

No disposa de desfibril·lador

Els taulers no estan protegits

Una de les cistelles de la pista central està a 3,01.

A les pistes transversals del pavelló els espais fronterers dels fons són de 50 i 60 cm i no tenen proteccions.

A les pistes exteriors falten les àrees restringides rectangulars i la línia de 6,75 i el semicercle de no càrrega.

Algunes parts de les cistelles exteriors no estan completament protegides.

Alguns espais fronterers de les pistes exteriors estan a menys d'1 metre de distància i no estan protegits.

A les pistes exteriors hi ha alguna reixa al terra que pot ser peril·losa.

POLIESPORTIU SALLE BONANOVA

Codi Federació: 258

Núm. Referència Gencat: 801931156

Data de la Revisió 11/05/2016

RIE: Antoni Rosell i Sàez

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

El deficient manteniment de les cistelles i les grades.

No hi ha pla d'emergències visible.

El ferm de la pista comença a estar deteriorat.

VALORACIÓ

Pista de 26x15

La pista central del poliesportiu compleix amb totes les mesures per disputar partits de qualsevol categoria.

No disposa de desfibril·lador

Falten les àrees restringides rectangulars i la línia de 6,75 i el semicercle de no càrrega.

Els taulers no tenen proteccions.

Manteniment deficient de cistelles (xarxes, grades i paviment).

COL.LEGI LA SALLE BONANOVA

Codi Federació: 259

Núm. Referència Gencat: 801931324

Data de la Revisió 11/05/2016

RIE: Antoni Rosell i Sàez

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

La pista coberta (només sostre), no permet la disputa de partits en cas de pluja. L'aigua entra a la pista.

La pista descoberta (minibàsquet), no està adaptada al reglament mini, i te pintades les línies de FIBA.

VALORACIÓ

Pista de 28x15 i minibàsquet de 25.60 x 15, amb espais fronterers més grans d'1 metre.

Falten les àrees restringides rectangulars i la línia de 6,75 i el semicercle de no càrrega.

Els taulers no tenen proteccions.

Les cistelles de minibàsquet només estan protegides per la part interna del camp.

LA SALLE GRACIA

Codi Federació: 260

Núm. Referència Gencat: 801930236

Data de la Revisió 26/05/2016

RIE: Antoni Rosell i Sàez

Aspectes Destacar Resum

Pati d'escola, sense separació amb el públic.

Aspectes Millorables Resum

Dins l'espai fronterer de la pista, a una distància de menys d'un metre, existeixent obstacles (pared i escales), que no tenen completa protecció.

VALORACIÓ

No disposa de desfibril·lador

Pista de 28x15

Hi ha elements arquitectònics a menys d'1 metre de la pista central, i no tenen proteccions.

Els taulers no tenen proteccions.

Les cistelles de minibàsquet només estan protegides per la part interna del camp

LA SALLE HORTA

Codi Federació: 261

Núm. Referència Gencat: 801930955

Data de la Revisió 18/05/2016

RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

ESTAT DEL PAVIMENT ON HI HAN JUNTES DEL CIMENT, ESTAN EN MAL ESTAT.
(S'ADJUNTA FOTOGRAFIA)

VALORACIÓ

Estat del paviment millorable

Hi ha pistes amb espais fronterers inferiors al metre, sense cap protecció a la pista de minibàsquet.

Cistelles amb protecció únicament per la part interna del camp, i taulers sense proteccions.

Pistes FIBA de 15x23,80

Falten les àrees restringides rectangulars i la línia de 6,75 i el semicercle de no càrrega.

POLIESPORTIU SANT MEDIR

Codi Federació: 264

Núm. Referència Gencat: 801930674

Data de la Revisió 22/03/2016

RIE: Antonio Rosell Sàez

Aspectes Destacar Resum

Pavelló poliesportiu. De mides molt reduïdes, i amb dificultats per transport.

Aspectes Millorables Resum

No té accés per minusvalids. No presenta pla d'emergències ni desfibril·lador.

Les dimensions del pavelló són molt reduïdes, i la pista no reuneix les mesures mínimes de joc.

VALORACIÓ

Alçada 5,95

No disposa de desfibril·lador

Pista de 24,6 x 13,56, amb espais fronterers inferiors als 50 cm.

Tots els objectes propers a la pista estan encoixinats fins a una alçada de 2 metres.

Taulers sense protecció.

SANT RAMON NONAT

Codi Federació: 266

Núm. Referència Gencat: 810170155

Data de la Revisió 10.05.2016

RIE: Roberto Baños Martínez

Aspectes Destacar Resum

La instal·lació no disposa de desfibril·lador.

Els espais fronterers A, B i C són inferiors a un metre i no tenen cap tipus de protecció.

La pista té una llargada de 22.80m i una amplada de 13.00m

Les àrees restringides són trapezoidals.

Les dues cistelles estan agafades directament al tauler.

Les bases de les cistelles no tenen cap tipus de protecció.

La mida del tauler és de 1800x1200mm

Els taulers no tenen cap tipus de protecció.

Al paviment hi han quatre tapes metàl·liques de clavegueres dins de la pista.

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

No disposa de desfibril·lador

Pista de 22,8x13 amb espais fronterers inferiors als 50 cm.

Espais fronterers inferiors a un metre sense protecció.

Hi ha una font molt a prop de la pista sense cap protecció.

Taulers (de mida antiga) sense protecció i cistelles sense protecció.

Falten les àrees restringides rectangulars i la línia de 6,75 i el semicercle de no càrrega.

Tapes metàl·liques de clavegueres dins de la pista.

Cistelles subjectades directament al tauler

COL.LEGI SANT IGNASI

Codi Federació: 268

Núm. Referència Gencat: 801930317

Data de la Revisió 05/04/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

El gran espai que hi ha en aquesta instal·lació.

Aspectes Millorables Resum

Cap dels camps revisats tenen pintades les zones restringides rectangulars.

VALORACIÓ

Falten les àrees restringides rectangulars i la línia de 6,75 i el semicercle de no càrrega a totes les pistes.

Sostre del pavelló a 6 metres.

Pista del pavelló de 28x15 amb suficient espai fronterer.

Taulers sense protecció.

Pistes de minibàsquet de 23x15, amb espai fronterer d'1 metre en un dels fons (sense protecció).
protecció.

Pals de les cistelles no suficientment protegits.

COL.LEGI SAGRAT COR-DIPUTACIO

Codi Federació: 270

Núm. Referència Gencat: 801930371

Data de la Revisió 31/05/2016

RIE: Antoni Rosell i Sàez

Aspectes Destacar Resum

La pista "Entrada", te les cistelles fixes, i als fons, te parts de la pista on només hi ha 0.35m fins a la pared, sense cap protecció.

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

No disposa de desfibril·lador.

Falten les àrees restringides rectangulars i la línia de 6,75 i el semicercle de no càrrega a totes les pistes.

Pista FIBA de 23,91x12,85 amb espais fronterers de 0.35 a cada fons, sense protecció.

La pista central compleix amb les mides oficials.

Falten proteccions dels taulers i de les cistelles.

INSTAL·LACIONS MUNICIPALS ILLA DIAGONAL

Codi Federació: 276

Núm. Referència Gencat: 801930473

Data de la Revisió 21/03/2016

RIE: Xènia Esteve Castañer

Aspectes Destacar Resum

La instal·lació presenta 3 espais diferents: un cobert i dos exteriors. En aquestes pistes exteriors. L'acondicionament per al joc es troba molt més preparat al pavelló que no pas a les pistes exteriors.

A les pistes exteriors de l'escola Santa Teresa de Liseaux s'hi troben dues pistes adaptades només per als entrenaments, ja que no compleixen la normativa en quant a distància. Les dues pistes FIBA descrites si ho fan i es disputen partits allà.

En aquest informe es fa la descripció de les pistes dels diferents espais. En cas de tractar-se de pistes iguals "repetides", només es fa la descripció d'una d'elles.

Les pistes compleixen les mesures establertes en funció dels diferents reglaments, el paviment es troba en condicions acceptables i l'estat de les pistes en general és adient per a la pràctica de bàsquet.

Aspectes Millorables Resum

En general a millorar:

Les pistes de minibàsques del pavelló presenten poc espai en la zona de fons contràri al públic i NO hi ha padding fixe, sinó que els matalassos es posen i es treuen.

Cap dels taulells de les cistelles de la instal·lació presenta protecció. Ni de les cistelles mòbils ni de les fixes.

Tampoc s'observa cap etiqueta en cap de les cistelles de la instal·lació

El fons 2 de les pistes exteriors de l'escola Santa Teresa de Liseaux hi ha unes porteries fixes però mòbils que s'haurien de protegir de manera urgent.

L'enllumenat del pavelló és dèbil i amb zones fosques que poden afectar el normal desenvolupament del joc.

VALORACIÓ

El pavelló té una alçada de 6,85 m.

La pista central pot acollir partits de qualsevol categoria.

Caldria millorar il·luminació al pavelló.

Falten proteccions als taulers.

Les cistelles de minibàsquet només estan protegides per la part interna de la pista.

L'espai de fons a les pistes transversals de minibàsquet és de 0,50, i no hi ha proteccions.

A l'escola Itaca les pistes compleixen amb la normativa de minibàsquet.

A l'escola Santa Teresa, un dels fons està a 50 cm de la paret, sense proteccions. A més hi ha una rampa propera, i porteries de futbol mòbils.

PAVELLO SAGRAT COR SARRIA

Codi Federació: 280

Núm. Referència Gencat: 801930146

Data de la Revisió 06/04/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

El pavelló té una alçada de 6,85 m.

Falten les àrees restringides rectangulars i la línia de 6,75 i el semicercle de no càrrega a totes les pistes.

Els taulers no tenen protecció.

Els espais fronterers de la línia de fons estan a 0,90. El fons està encoixinat fins al 2 metres.

Pista de 28x15.

Aquesta instal·lació disposa d'un altre pavelló amb tres pistes transversals, i d'almenys una pista exterior que no han estat mesurades.

ESCOLA SAGRADA FAMILIA SANT ANDREU

Codi Federació: 283

Núm. Referència Gencat:

Data de la Revisió 08/02/2017

RIE: Antoni ROSELL SAEZ

Aspectes Destacar Resum

Pati de l'escola on estan situades dues pistes de bàsquet mini.

Aspectes Millorables Resum

Les pistes tenen poca separació amb les parets, pilars o valles del pati de l'escola.

Encara que amb alguna protecció als pilars, son pistes amb gran varietat d'obstacles exteriors.

VALORACIÓ

Correcta intensitat de llum

Protecció a la cistella frontal i laterals.

Pista de formigó en estat acceptable.

Pla d'emergència no visible

Àrea restringida trapezoïdal

Mida de les pistes 12x18 i 11x18

Cistella enganxada al taulell amb unes guies

Taulell sense protecció

COL·LEGI SANTA CATERINA DE SIENA

Codi Federació: 288

Núm. Referència Gencat: 801931265

Data de la Revisió 03/06/2016

RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA

Aspectes Destacar Resum

ES UNA ESCOLA AMB VARIS ESPAIS AMB DIFERENTS PISTES DE BASQUETBOL.

Aspectes Millorables Resum

LA PINTURA DE LES LINIES

VALORACIÓ

No disposa de desfibril·lador.

El vestidor de l'Àrbitre és compartit amb un equip.

En general les línies no estan prou marcades.

Falten les àrees restringides rectangulars i la línia de 6,75 i el semicercle de no càrrega a totes les pistes.

Les Pistes FIBA mesuren 14,05 x 26,08 i 14.1 x 24.9. Tots els espais fronterers estan a més de 2 metres. Una de les pistes no té els passadissos de tirs lliures senyalitzats.

Cistelles i taulers sense protecció.

Pistes de minibàsquet de 16,5x11,26

ESCOLA SANT ESTANISLAU

Codi Federació: 291

Núm. Referència Gencat: 801930229

Data de la Revisió 28/04/2016

RIE: Antoni Rosell Saez

Aspectes Destacar Resum

Escola amb una pista interior i una exterior.

Els vestidors son compartits.

Aspectes Millorables Resum

La pista interior no te les mesures reglamentaries. La línia de 6.25 pràcticament està enganxada a la línia de banda.

El llarg de la pista no arriba als 25 metres.

La pista exterior té el terra molt defectuós i les cistelles tenen els taulells amb mides antigues i de fusta.

Les cistelles son fixes i enganxades als taulells.

VALORACIÓ

El pavelló té una alçada de 4,94m.

La pista del pavelló mesura 22x12,6 amb espais fronterers inferiors a 1 metre. No tot el perímetre està protegit.

Falten les àrees restringides rectangulars i la línia de 6,75 i el semicercle de no càrrega a totes les pistes.

Pista exterior de 14x27,6

Taulers sense protecció.

Només estan protegides les parts internes de les cistelles.

PALAU MUNICIPAL VALL D'HEBRON

Codi Federació: 293

Núm. Referència Gencat: 801930954

Data de la Revisió 22 D'ABRIL DE 2016

RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO

Aspectes Destacar Resum

PAVEL·LÓ DE GRAN CAPACITAT DE PÚBLIC. NOMÉS ES JUGA A LA PISTA TRANSVERSAL 1.

Aspectes Millorables Resum

NO ESTÀ PREPARAT PER COMPETICIONS DE NIVELL 2.

VALORACIÓ

Separació de pistes mitjançant plafons mòbils.

Falten les àrees restringides rectangulars i la línia de 6,75 i el semicercle de no càrrega a totes les pistes.

Taulers sense protecció.

Només estan protegides les parts internes de les cistelles.

Pista central de mides oficials (excepte marcatges de línies).

Les pistes transversals mesuren 28x14,38, amb espais fronterers superiors al metre en tots els casos.

POLIESPORTIU VALLDAURA

Codi Federació: 295

Núm. Referència Gencat: 801930880

Data de la Revisió 17 D'ABRIL DE 2016

RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA

Aspectes Destacar Resum

PAVELLO REFORMAT, AMB DOS PISTES DE MINI BASQUET I UNA PISTA CENTRAL.

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

La pista central pot acollir qualsevol tipus de competició.

Només un tauler de la pista central disposa de protecció a la part inferior, i no està en bones condicions.

A les pistes transversals no està marcat el cercle central.

Els taulers de les pistes transversals disposen de proteccions.

Les anelles de les pistes transversals estan subjectes a plaques metàl·liques.

PAVEL·LÓ MUNICIPAL VIRREI AMAT

Codi Federació: 296

Núm. Referència Gencat: 801930846

Data de la Revisió 09/03/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

La pista central d'aquesta instal·lació es agradable per la practica del bàsquet.

Les tres pistes transversals, com es normal, quan es parteix en terços, queden molt justes.

Aspectes Millorables Resum

Pel que fa a la pista central, els taulers haurien de tenir les proteccions per la part inferior.

Pel que fa a les pistes transversals:

Els fons no tenen cap tipus de protecció, encara que hi ha 1.70 mts. de espai.

Les arees restringides de Mini, estan pintades trapezoidals i les de bàsquet, solament esta pintat el rectangle de color blau.

Per jugar mini a les pistes B i C, coloquen les cistelles MOTXILLA, diuen que volen posarles com les de la pista A, que puguin pujar i baixar, pero que de moment no hi ha presupost.

VALORACIÓ

La pista central pot acollir qualsevol tipus de competició.

El taulers no tenen proteccions.

Les pistes transversals són de 13x22. Els espais fronterers són d'almenys 1,16 metres de distància.

Les cortines separadores són d'1 sola cara.

Disposen de cistelles de tipus "Motxilla".

PAVELLO VIROLAI

Codi Federació: 297

Núm. Referència Gencat: 8019301061

Data de la Revisió 22 DE MARÇ DE 2016

RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA

Aspectes Destacar Resum

PAVELLO QUE FA DOS ANYS QUE ESTA CONSTRUÏT, AMB MOLTA CLARITAT I MOLTA CAPACITAT PER ASSISTENTS. TENEN PER JUGAR 4 PISTES, PERÒ NOMÉS JUGUEN EN 3. JA QUE LA DEL MIG NO LA FAN SERVIR. TÉ BAR, I SORTIDES D'EMERGÈNCIA. TAMBÉ TÉ MARCADORS A TOTES LES PISTES.

Aspectes Millorables Resum

LES CISTELLES NO TENEN REFORÇ METÀL·LIC I LA PISTA TÉ MOLTES LÍNIES, JA QUE ES JUGUEN A ALTRES ESPORTS.

VALORACIÓ

La pista central pot acollir qualsevol tipus de competició.

Les pistes transversals mesuren 14x20,92. Un dels espais fronterers és de 0,57, i la paret no està protegida.

Els taulers de les pistes transversals no estan protegits.

CEM LA VERNEDA

Codi Federació: 300

Núm. Referència Gencat: 801930621

Data de la Revisió 20/04/2016

RIE: Josep Manel Huertas

Aspectes Destacar Resum

Una instal·lació amb varietat de pistes i una pista central perfecte , però unes pistes laterals amb moltes mancances.

Aspectes Millorables Resum

No hi ha separacions laterals a les pistes transversals i no existeix cap tipus de protecció .
Les cistelles de dos de les pistes laterals son un perill.

VALORACIÓ

La pista central pot acollir qualsevol tipus de competició.

Les pistes transversals mesuren 13,97x25,13. Alguns espais fronterers són inferiors a 1 metre i la paret no està protegida.

Els taulers de les pistes transversals no estan protegits, i les anelles estan enganxades directament als taulers.

A les pistes transversals no hi ha cercle central i les línies de 6,75 tallen la línia de banda.

ESCOLA VORAMAR

Codi Federació: 306

Núm. Referència Gencat:

Data de la Revisió 08/04/2016

RIE: Francisco Torres Polonio

Aspectes Destacar Resum

Pati de l'escola adaptat a pista de basquet i de minibasquet ubicat al barri de Poblenou a Barcelona ciutat.

Aspectes Millorables Resum

- El lateral d'enfront de la Mesa d'Anotadors de la pista principal la meitat de la mateixa hauria d'estar protegida donat que hi ha una amplada de 30 cm només fins la paret.
- Les línies que delimiten la zona de banqueta no estan marcades en cap de les dues pistes (principal i annexa) així com les línies de 15 cm que han de sobresortir per la línia lateral d'enfront de la mesa per treure de banda els 2 últims minuts. Per tenir una separació de només 30 cm entre la línia lateral i la paret és del tot impossible efectuar el servei de banda en aquesta part de la pista ja que la paret lateral es perllonga fins pràcticament la línia central.
La pista FIBA no fa les mides reglamentàries.

VALORACIÓ

Poc espai per la taula d' anotadors, que no està protegida.

No disposa de desfibril·lador.

Pista de 26x13,35, amb àrea rectangular però sense línia de 6,75 ni semicercle de no càrrega.

Espais fronterers inferiors a 1 metre sense protecció.

Només estan protegides amb padding les columnes de ferro.

Els taulers no estan protegits.

Pista mini de 22x11,8 amb espais fronterers inferiors a un metre, protegits només a la part central dels fons.

COMPLEX MUNICIPAL LA BÀSCULA

Codi Federació: 309

Núm. Referència Gencat: 801930852

Data de la Revisió 25/04/2016

RIE: XÈNIA ESTEVE

Aspectes Destacar Resum

Instal·lació fàcilment accessible i en un entorn esportiu agradable.

Bona visibilitat del marcador des de totes dues banquetes.

La il·luminació és molt bona, tot i que la visita es realitza quan encara no es fosc del tot.

Bon estat en general de la instal·lació, tant pel que la pista com els vestidors.

Aspectes Millorables Resum

Els aspectes a destacar negativament bàsicament es deuen a una manca d'actualització de l'estat de les pistes.

A la pista central i a les transversals 1 i 3 manquen les línies de 6,75 i les de servei de banda últims 2m. També manquen les línies rectangulars de totes les àrees restringides. Només estan pintades les trapezoïdeals. També falten les línies rectangulars de l'àrea restringida i el semicercle de càrrega

Les pistes transversals tenen menys d'un metre pel que fa els fons i no hi ha proteccions.

Cap taulell de les 8 cistelles que hi ha a la instal·lació disposen de protecció.

No es disposa de rellotge de llançament

Pel que fa les pistes transversals 1, 2 i 3, manquen proteccions en els fons i els laterals de les pistes 1 i 3 que NO donen a la pista central. Hi ha menys d'un metre. No hi ha separació física entre pistes.

Per finalitzar, no hi ha pla d'emergències visible tot i que s'esmenta que existeix un protocol en paper.

VALORACIÓ

Pista central de 28x15 i marges amplis.

Taulers no tenen proteccions

Pistes transversals de 15x28 amb marges inferiors als 50 centímetres, sense protecció.

Els taulers no tenen proteccions.

Falten les àrees restringides trapezoïdals i les línies de 6,75 i semicercles de no càrrega a totes les pistes.

ESCOLA FREDERIC MISTRAL TECNIC EULALIA

Codi Federació: 311

Núm. Referència Gencat: 801930154

Data de la Revisió 06/04/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es una instal·lació gran amb moltes pistes de basquet, encara que solament en fan servir una per basquet FIBA.

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

Pista central de 28x15 i marges amplis.

Taulers no tenen proteccions

Els taulers no tenen proteccions.

Falten les àrees restringides trapezoïdals i les línies de 6,75 i semicercles de no càrrega a totes les pistes.

Els taulers no tenen protecció, i les cistelles només tenen protecció a la part interior de la pista.

La instal·lació disposa de més pistes que no han estat mesurades ja que no es fan servir pel jugar a bàsquet.

ESCOLA VEDRUNA GRÀCIA

Codi Federació: 312

Núm. Referència Gencat: 801930113

Data de la Revisió 25.04.2016

RIE: GEMMA BOERA CARNICERO

Aspectes Destacar Resum

Escola que es poden jugar tres partits de mini a la vegada

Té dues sortides d'emergències molt grans

Aspectes Millorables Resum

No té desfibril·lador ni pla d'emergències establert

La pista petita que està annexa a les altres tres no és de superfície plana

No té cap protecció a les parets

VALORACIÓ

No disposa de desfibril·lador.

Pista FIBA de 28x15.

No té ni àrea rectangular ni línia de 6,75 ni semicercle de no càrrega.

Un dels marges és de 0,63 i no té cap tipus de protecció.

Pistes mini de 22x12 amb marges inferior a 1 metre sense protecció.

Peus de les cistelles encoixinats.

Taulers no tenen proteccions

Els taulers no tenen proteccions.

C.E.M. AIGUAJOC BORRELL

Codi Federació: 314

Núm. Referència Gencat:

Data de la Revisió 26/06/2017

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es una pista gran.

Aspectes Millorables Resum

L'access al pavelló tant de jugadors com pel public, es complicat, ja que si accedeix per unes escales i no esta indicat. La evacuació de la pista en cas d'emergencia seria molt difícil.

Un altre aspecte greu a millorar, es la directora d'aquest centre, la Sra. Sandra, no es posa al telefon, (deixats tres misatges, sense resposta), feta la revisió en persona de la pista i hem van dir que jo mateix mires la pista, ho vaig fer tot sol, sense ningú del centre i per acabar hi havien unes preguntes que havien de ser ells qui me les contestessin, hem varen dir que els hi deixes les preguntes, que quan pugues la Directora ho faria, perque no hem podia atendre en persona.

VALORACIO

Accessos al pavelló sense indicacions

Taulers sense protecció

Mesures correctes de la pista

POLIESPORTIU MARITIM

Codi Federació: 329

Núm. Referència Gencat: 0

Data de la Revisió 19/12/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es un pavelló soterrat, té una pista central i tres transversals.

Aspectes Millorables Resum

Les àrees restringides són trapezoidals.

Les pistes transversals 1 i 3, tenen poc espai de seguretat, ja que estan tocant la pared.

VALORACIÓ

Accessible amb transport públic

Intensitat de llum correcta.

Pista central i transversal 1 amb espais fronteres correctes

Mida de la pista gran 15x28

A la pista central li manquen les següents línies:

-Les àrees restringides són trapezoïdals.

-La línia de 6.75 mts.

-La línia de servei de banda darrers 2 minuts.

A les pistes transversals li faltes les següents línies:

-Les àrees restringides són trapezoïdals.

-Les àrees de banqueta.

-La línia de mig camp no sobresurt.

-La línia de 6.75 mts.

-La línia de servei de banda darrers 2 minuts.

Pistes transversals 13x21

Espais fronteres de les pistes transversals són inferiors als reglamentaris i sense protecció

I.E.S. FRONT MARITIM

Codi Federació: 333

Núm. Referència Gencat: 801931498

Data de la Revisió 22/12/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es una instal·lació que té aquest pavelló i diverses pistes descobertes, que no fan servir per competició.

Aspectes Millorables Resum

Al no haver-hi grades, els espectadors estan molt a la vora de la pista.

VALORACIÓ

Correcta intensitat de llum

Àrees restringides trapezoïdal i rectangular

Espais fronterers correctes

Falta pintar les següents línies:

- Les àrees de banqueteta.
- La línia de 6,75 mts.
- La línia de mig camp no sobresurt els 0,15 mts.
- Els semicercles de carrega.

Mides de la pista 14x26

Tauler sense proteccions

ESCOLA CEIP ORLANDAI

Codi Federació: 336

Núm. Referència Gencat: 801930158

Data de la Revisió 18.04.2016

RIE: GEMMA BOERA CARNICERO

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

Pati d'escola on hi ha la pista amb poca distància de seguretat respecte als murs de la pared

En la pista mini la distància d'una part de la línia de fons és de 0,22m ja que la pared va en diagonal

La graderia està a peu de pista

El vestidor de l'àrbitre està tot integrat, no hi ha cap separació entre la dutxa, el lavabo ni el lloc per deixar la roba

VALORACIÓ

No disposa de desfibril·lador.

Pista FIBA de 28x15, amb marges superiors a 1,80.

Falta la zona rectangular, la línia de 6,75 i el semicercle de no càrrega.

Pista Mini de 23x11 amb un dels marges de 22 cm sense cap protecció.

Les bases de les cistelles estan encoixinades.

Els taulers no tenen proteccions.

PISTA POLIESPORTIVA PARC LA MAQUINISTA

Codi Federació: 340

Núm. Referència Gencat: 801931386

Data de la Revisió 03/03/2016

RIE: ERNEST MARTINEZ PALET

Aspectes Destacar Resum

Es tracta d'una instal·lació, en la que com no hi juga cap equip federat, esta bastant deixada, per la practica d'un partit de bàsquet. Solament la pista central es apta pel desenvolupament d'un partit.

Aspectes Millorables Resum

Els marcatges de les línies que manquen en la pista central, així com les proteccions dels taulers, pel que fa a la pista central.

Pel que fa a les demes, caldria també pintar les línies que manquen i sobretot les proteccions dels fons, perilloses per la proximitat de les parets.

VALORACIÓ

Pista de formigó en estat deficient.

Pista FIBA de 28x15, amb marges superiors a 1,80.

Falta la zona rectangular, la línia de 6,75 i el semicercle

No té proteccions als taulers

Les línies del terra estan despintades.

Pistes transversals de 14x22 amb els fons situats a menys d'1 metre i sense proteccions.

CEM TRINITAT VELLA

Codi Federació: 1695

Núm. Referència Gencat: 801930786

Data de la Revisió 21/06/2016

RIE: Jordi Domingo

Aspectes Destacar Resum

Aspectes Millorables Resum

VALORACIÓ

Bona intensitat de la llum

Distància de l'espai fronterer correcte

Mida pista central 15x28

Protecció als laterals de les pistes transversals amb espais fronterers inferiors.

Paviment de rajola

A la pista central no estan pintats els semicercles de no càrrega.

A totes les pistes l'àrea restringida és trapezoïdal

A totes les pistes no hi ha pintades les línies de servei dels últims dos minuts ni el semicercle de no càrrega.

Espais fronterers de les pistes transversals són deficientes i només té cobert un lateral.

Mida pistes transversals 12x25

Cistelles de les pistes transversals 2 sense protecció

CATEGORIES PER NIVELLS DE REQUERIMENTS

NIVELL DE COMPETICIÓ	NIVELL 1	NIVELL 2		NIVELL 3	NIVELL 4	NIVELL 5
		NIVELL 2A	NIVELL 2B			
COMPETICIONS	LLIGUES	COPA CATALUNYA JUNIOR I	1a CATEGORIA SOTS 21	2a CAT. MASC.	3a CAT. MASC.	MINIBÀSQUET
	CATALANES	CADET	MASC. PRÉF.	JUNIOR I CADET DE 1r ANY I INTERTERRITORIAL	RESTA DE COMPETICIONS I PROMOCIÓ	
MIDES PISTA DE JOC	ACB / FEB	28 x 15	28 x 15	28 x 15	28 x 15 ó	25,60 x 15
			ó	ó	26 x 14 ó	ó
			26 x 14	26 x 14	24 x 13	20 x 12 ⁽¹⁾
		FIBA	FIBA	FIBA 2008	FIBA 2008	
Perímetre	Recomanabl	ACB / FEB	2 metres	2 metres	2 metres	2 metres
	Reglamentari (1)		1 metre a tots els cantons			0,50 metres a tots els cantons
PAVEL·LÓ COBERT I TANCAT	ACB / FEB	SI	SI	SI	NO ⁽¹⁾	NO
ALÇADA MÍNIMA		7 metres			6 metres	5 metres
MARCADOR VISIBLE	ACB / FEB	—	—	—	SI	NO
MARCADOR I CRONÒMETRE ELECTRÒNIC VISIBLE	ACB / FEB	SI	SI	SI	NO	NO
APARELLS (1424*)	ACB / FEB	SI	SI ⁽²⁾	NO	NO	NO
NÚM. ÀRBITRES	ACB / FEB	2	2	2	1 ⁽²⁾	1
NÚM. AUXILIARS DE TAULA	ACB / FEB	3 ⁽²⁾	3 ⁽²⁾	2	2 ⁽²⁾	2

Introduir el quadre
a aquesta columna.

LLISTAT D'INSTAL·LACIONS AMB EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ

INSTAL·LACIÓ	Intensitat	Id. General	ADREÇA	CP.	NIVELL	COMENTARIS
ESCOLA LA CAIXA	3	NO REGISTRA	C/ Agricultura, 204	8020	4	NIVELL 2A SI COBERT
BAM	4	NO REGISTRA	C/ Torre Damunt, 6 Alt	8024	4	
ESCOLA ALIA	9	NO REGISTRA	Av. Mare Dñu de Llorda, 34	8024	3	NIVELL 2A SI 6,75
CEM Guinardó	10	NO REGISTRA	C/ Telégraf 31-45	8041	3	
C.E.P. PIT-RONG	15	NO REGISTRA	C/ AGUIAR, 4	8032	4	NIVELL 2A SI COBERT
CENTRE MONTSI RYAT XAVIER	17	NO REGISTRA	C/ RIVENDARDA 11-25	8014	5	
CEM BAC DE RODA	23	NO REGISTRA	RAMBLA GUIPUZCOA, 75	8018	2A	
BIM	24	NO REGISTRA	C/ Sant Crist, 60	8014	4	
ESCOLA ESPORTIVA BIAFA	27	NO REGISTRA	C/ Artesana, 75	8042	3	NIVELL 2A SI PISTA DE 16,75
PAVELLO POLI-SPORTIU BON PASTOR	28		Costa Daurada s/n	8030	4	
ESCOLA PÚBLICA BON PASTOR	29		Passeig Enric Sanja, 2	8030	4	
COL·LEGI SALESIANS SANT JOAN BOSCO	30	NO REGISTRA	Pg. Valt d'Herbion, 258	8035	3	NIVELL 2 SI 6,75
ESCOLA BETANIA PATMOS	35	NO REGISTRA	AVINGUDA MARE DE DEU DE LLODA, 2	8014	3	NIVELL 2A SI 6,75
CEM CAN CARALLEU	43	NO REGISTRA	C/ Delis Esports, s/n	8017		
PAVELLO UBAL EL CARMEL	45		CR. CIENCIES, s/n	8012	4	
COL·LEGI JESUITES CASP	48	NO REGISTRA	C/ Roger de Llúria, 19	8010	4	
COL·LEGI ADELA DE TREINQUELLON	49	NO REGISTRA	RAMBLA GUIPUZCOA, 24 - ENTRADA PER CARRER BAC DE RODA, 187	8018	4	NIVELL 2A SI COBERT
COL·LEGI BARRACADA CONCEPCIO	52	NO REGISTRA	VALENCIA, 252	8027	4	
COL·LEGI CLARET	53	NO REGISTRA	C/ Solca, 333	8028	4	
PAVELLO CAN ORRIGO - LA PALESTRA	54		Rosello i Porcel 7-11	8016	2A	
PISTA POLI-SPORTIVA CREUETA DEL COIL	60	NO REGISTRA	C/ CASTELLTERROL, s/n	8023	2A	
C.E.M. PARC DE LA CIUTADILLA	62	NO REGISTRA	PASSEIG DE LA CIRCUMVALACIÓ, 1 COSTAT ESTACIÓ FRANÇA	8003	2A	
PAVELLO ESPORTIU CLARET	63	NO REGISTRA	C/ Nodol, 348	8028	2A	
EDIFICI TREVON	68	NO REGISTRA	C/ TREVON, 9-19	8012	4	
DINAMIS	70	NO REGISTRA	TRAVESSERA DE GRACIA, 419	8025	5	
ESCOLA PIA SANT ANTONI	75	NO REGISTRA	Rda. St. Pau, 72	8001	5	
CEM L'ESPANYA INDUSTRIAL	76	NO REGISTRA	Carrer Muntades (Part de l'Esplança Industrial)	8014	1	
PISTA POLI-SPORTIVA ESCOLA INDUSTRIAL	77	NO REGISTRA	C/ Viladomat, 262	8029	4	
COMPLEX ESPORTIU FORT PIENC	79	NO REGISTRA	C/ MARINA, 111-115 (SOTA PONT DE MARINA)	8013	4	
PAVELLO INFANT JESUS	80	NO REGISTRA	TRAVESSERA DE GRACIA, 57-63	8006	2A	
PISTA POLI-SPORTIVA LA PALMEIRA	84	NO REGISTRA	CARRER ANDRÒDE, 242-250	8020	3	NIVELL 2A SI 6,75
POLIESPORTIU SAFA HORTA	85	NO REGISTRA	CR. TORRENT DEL CARMEL	8012	2B	
PAVELLO LA PALESTRA	86	NO REGISTRA	C/ ROSELLÓ I PORCEL, 7-11	8016	2A	
POLIESPORTIU ESCOLA PIA	90	NO REGISTRA	C/ Immolada, 25-35	8017	3	ALÇADA MÍNIMA 6M
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESCOLA THAU	92	NO REGISTRA	Avinguda Esportives 49	8034	2A	
CEM LA BORDETA	95	NO REGISTRA	C/ Noguera Paterna, 34-42	8014	2A	
EUROPOLIS CERDANYA	96	NO REGISTRA	C/ Sardenya, 549-553	8024	3	NIVELL 2A SI 6,75
C.E.M. COTXINES DE BORBÓ	98	NO REGISTRA	C/ RAMON ALBO, 47-57	8027	2A	
CEM CLOT DE LA MEL	99	NO REGISTRA	C/ Andorra, 40	8028	2A	
PAVELLO MUNICIPAL JOSEP COMELLAS	102	NO REGISTRA	C/ Noguera, 8	8006	2A	
I.E.S. JOAN D'ALUSTRIA	104	NO REGISTRA	C/ SELVA DE MAR, 211 - ENTRADA PER PCA EDUARD TORROJA	8020	4	NIVELL 2A SI COBERT 16,75

LLISTAT D'INSTAL·LACIONS AMB EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ

INSTAL·LACIÓ	Entitat	Adreça	C.P.	NIVELL	COMENTARIS
C.B. LA FARGOLA	105	R01910099 C/ CLOT 2 (DARRERA BENIGNERA)	R018	5	
ESCOLA PEGASO	107	R01910112 CR. DUBUIN, 5	R027	5	
GRUP BARNA	108	NO REGISTRA PLACA CANONGE RODO, S/N	R026	5	
CEIP FERRAN I CELIA	110	R01911068 CASER MAJANIGUA, 25	R027	5	NO APT. PER ALÇADA
POLESP. JOSEP M. DE SEGARRA	111	NO REGISTRA Carrer Golejota 1	R021	2B	
COL·LEGI SANTA DOROTEA SALESMANS	113	R01911486 C/ MARIA AUXILIADORA, 29	R017	5	
CEM RAVAL-CAN RICART	115	R01910125 Cr. Sant Diegueu, 10	R001	3	NIVELL 2A SI 6,75
PISTA POLI-SPORTIVA PARC JOAN MIRO	116	NO REGISTRA C/ TARRAGONA, 1	R015	3	
CEM ARISTIDES MAILLOL	117	R01911223 Avda. Joan XIII, 1	R028	3	Castells no homologats (flats)
CEM HORTA	125	R01910098 Cr. Felici Codina, 27	R011	1	
PISTA POLI-SPORTIVA JARDINS DE LA INDOUS	140	R01911211 C/ Sant Antoni Maria Claret, 146	R025	4	
COL·LEGI IMMACULADA VEDRINA	141	R01910092 DOS DE MAIG, 249-251	R013	4	
POLESPORTIU C.E. IPSI	144	NO REGISTRA C/ PRIONTÇA, 97 (INTERIOR ILLA)	R029	2A	
COL·LEGI E.P. S.L. - 1	145	R01910299 COMTE BORRELL, 243-249	R029	5	
FRONTON COLOM	147	R01910125 Cr. Sant Diegueu, 10	R001	3	NIVELL 2 SI PISTA OK 16,75
COL·LEGI JESUS MARIA SANT ANDREU	162	R01910519 AVINGUDA MERIDIANA, 392	R010	4	NIVELL 2A SI COBERT 16,75
COL·LEGI JESUS I MARIA SANT GERVASI	163	R01910181 C/ JESUS I MARIA, 25	R022	3	NIVELL 2A SI 6,75
COL·LEGI JESUS MARIA I JOSEP	165	R01910520 Cr. Pare Maryanet, 5	R010	4	
CEM ESTACIÓ DEL NORD	171	R01910167 C/ NAPOLIS, 42	R018	2A	
PAVELLO ESPORTIU IGNAZI IGLESIAS	173	R01910268 C/ PALOMAR, 48	R010	3	
POLESPORTIU ESCOLA PROA	174	R01910595 C/ GAVA 50	R014	3	
CLUB ESPORTIU TALITA	179	R01910458 C/ Rector Riba, 2-8	R028	2A	
CEM MUDET	181	R01910762 Cr. Harmonia, s/n, Accés B	R024	1	
ELIMPOS DE GRÀCIA	184	R01910234 Plaça del Nord 7-10	R024	5	
ESCOLA LYCEE FRANÇAIS	187	R01910159 Cr. Bosch i Gimpera, 10	R014	3	
PISTA MUNICIPAL MONTEBAU	188	Cr. Arquitectura, s/n	R015	4	NIVELL 2 SI COBERTA 16,75
C.E.M. DE LA MARBELLA	196	R01911253 AV. LITORAL 86-96	R005	3	NIVELL 2A SI 6,75
MARISTES LES CORTS	197	R01911152 CARRER BELL-LLOC 153	R014	2B	
CE MONTSENY	201	R01910815 C/ Pallars, 410	R019	3	
PISTA POLI-SPORTIVA NAU DEL CLOT	215	R01910748 Carrer de LLACUNA, 170	R018	2A	
PAVELLO OLIMPIC NOVA ICARIA	216	R01911255 Avinguda Itàlia 167	R005	3	NIVELL 2 SI TINGUES 6,75
CENTRE ESPORTIU PERELL	219	R01910286 C/ PERELL, 16-22	R022	3	NIVELL 2A SI 6,75
IES ORIO MARTORELL	232	R01910692 Cr. Ignasi Agustí, 4	R042	4	NIVELL 2 SI COBERTA 16,75
PISTA POLI-SPORTIVA 3 XIMENIES	233	R01911167 Carrer Vila i Vila 34	R004	2A	
CEM SAGRADA FAMILIA	235	R01911234 C/ Cartagena, 233 - 239	R013	4	
COL·LEGI RAMON LLULL	237	R01910049 CONSELL DE CENT, 533	R013	4	NIVELL 2A SI COBERT 16,75
ESCOLA LESTONNAC	247	NO REGISTRA C. de Pau Claris, 131	R009	4	
SALESMANS ROCAFORT	249	R01910143 C. Rocafort, 42	R015	4	NIVELL 2A SI COBERTA 16,75
COL·LEGI SANA HORTA	250	R019101078 CR. PERIS MENCHETA, 26	R012	5	
ESPORTIU CLAROR	255	R01910217 C/ Sardanya 333	R025	2A	
POLESPORTIU SALLE BONANOVA	258	R01911156 C. Sant Joan de la Salle, 20	R022	3	

LLISTAT D'INSTAL·LACIONS AMB EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ

INSTAL·LACIÓ	Instal·lació	Adreça	C.P.	Nivell	COMENTARIS
COL·LEGI LA SALLE BONANNOVA	259	Pg. de la Bonanova, 8	8022	3	NIVELL 2A SI 6,75
LA SALLE GRACIA	260	Pt. Nord, 14	8022	4	
LA SALLE HORTA	261	Cr. Horta, 66	8011	5	
POLIESPORTIU SANT MEDITER	264	Pg. Toledo, 10-14	8014	4	
SANT RAMON NONAT	266	C/ Col·lellanc, 86	8018	5	
COL·LEGI SANT IGNAZI	268	C/ GENERAL VIVES, 28	8017	3	
COL·LEGI SAGRAT COR-DIPUTACIO	270	C. Diputació, 326	8009	4	
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS ILLA DIAGONA	276	Carrer Numància 146	8029	2A	
PAVELLO SAGRAT COR SARRIA	280	C/ RAMON Miquel i Planas, 38-40, Sortida 9 Ronda de Dalt	8014	3	NIVELL 2 SI 6,75
ESCOLA SAGRADA FAMILIA SANT ANOREU	283	Argemides 60	8010	5	
COL·LEGI SANTA CATERINA SENA	288	Cr. Campamor, 49	8011	4	
ESCOLA SANT ESTANISLAU	291	C. Can Toda, 29	8024	5	ALCADA MINIMA 6MTS
PALAU MUNICIPAL VALL D'HEBRON	293	Pg. Vall d'Hebron, 166	8015	3	NIVELL 2A SI 6,75
POLIESPORTIU VALLEDURA	295	Cr. Baltasar Gracián, s/n	8016	2A	
PAVELLO MUNICIPAL VIRREI AMAT	296	Carrer JOAN ALCOVER, 6	8011	1	
PAVELLO VIROLAI	297	Cr. Portell, 9	8012	1	
CEM LA VERNEDA	300	C/ Binefar 10-14	8020	1	
ESCOLA VORAMAR	306	C. de Ramon Turro, 130-138	8005	4	
COMPLEX MUNICIPAL LA BASCULA	309	C/ FOC, 130-132 (ZONA FRANCA)	8018	3	NIVELL 2A SI 6,75
ESCOLA FREDERIC MISTRAL TECNIC EULALIA	311	C/ PERE II DE MONTCADA, 8	8014	4	NIVELL 2A SI COBERT 16,75
ESCOLA VEDRIANA GRACIA	312	C. Gran de Gràcia, 228-236	8012	4	NIVELL 2A SI COBERT 16,75
CEM AGUAYOC BORRELL	314	C/ Comte Borrell, 21-33	8015	3	
POLIESPORTIU MARITIM	329	NO REGISTRA PASSEIG MARITIM, 33	8001	3	NIVELL 2A SI 6,75
LE S. FRONT MARITIM	333	C/ ESPRIONCEDA, 18 - CANTO NADA CARRER TALUAT	8005	3	
ESCOLA CEB ORLANDAI	336	Avda IV Fox 62	8014	4	
PISTA POLIESPORTIVA PARC DE LA MAQUINE	340	PASSEIG SALVAT PAPASSEIT, 11	8003	3	NIVELL 2A SI 6,75
CEM TRINITAT VELLA	1695	Via Barriero, 88	8013	3	NIVELL 2A SI 6,75

pv

pb
pb
pb

pb